



Nordhordland og Gulen Interkommunale Brannførebyggjande avdeling

NGIB
Stølen 7
5911 ALVERSUND

Direkte	Telefon	e-post
Ole Johan Ingebrigtsen	56 37 56 90	liolin@lindas.kommune.no
Frode Langeland	56 37 56 91	lifrla@lindas.kommune.no
Gjert Holtan	56 37 56 88	hogj@lindas.kommune.no
Ann-Therese Strønen	56 37 56 94	Ann-Therese.Stronen@lindas.kommune.no

Manger Ungdomslag
Eva Karin Klausen
Radøyvegen 1595
5936 Manger

Dykkar ref: Vår ref: Saksbehandlar: 11.08.2017
2017\24 Gunn-Torhild Ramslien

Tilsynsrapport

Nordhordland og Gulen interkommunale brannførebyggjande avdeling (NGIB) gjennomførte branntilsyn den 06.07.2017 i Manger Ungdomslag .

Tilsynet vart utført i medhald av Lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernlova) § 13 andre ledd og Forskrift av 17. desember 2015 nr 1710 (forskrift om brannførebygging) §§ 14–22.

Sikkerheitsnivået i objektet er vurdert etter krav i forskrift om brannførebygging og HMS-lovgivinga.

Til stade ved tilsynet:

For eigar: Eva Karin Klausen
For brannvesenet: Gunn-Torhild Ramslien

Innleiing

Føremålet med tilsynet var å vurdera om eigar/verksemrd/brukar av objektet arbeider systematisk med brannsikkerheita. Frå brannvesenets side vart det lagt vekt på å foreta ein heilskapleg vurdering av alle forhold som kan påverke sannsynet for at brann bryt ut og konsekvensar av utbroten brann. Vi gjer dykk merksam på at dette ikkje er fullstendig kontroll, og at nemnde avvik og merknader (feil/manglar) ikkje er utfyllande. Det er eigar si plikt å syta for at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter om brannførebygging jf. §§ 4–13.

Tilsynet omfattar blant anna undersøking av:

- at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lovar og forskrifter om førebygging av brann
- at brannobjektet er tilgjengeleg og tilrettelagt for redning- og sløkkjeinnsats
- at vedlikehaldsrutinane vert utført

Omfang

Tilsynet vart innleia med gjennomgang av tidligare tilsynsrapportar, internkontrollrutinar, brannteknisk dokumentasjon og teikningar. Deretter vart det teke ein stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krava er oppfylt.



Oppfølging etter siste gangs tilsyn

Førre branntilsyn var tematilsyn utført: 12.02.2014, med fokus på plassering og kontroll av sløkkjemidlar og rømingsvegar. Dei avvik som vart avdekkta under dette tilsynet er delvis følgt opp, utbedra og lukka.

Generelt

Bygget er frå 1919, og har vore bygga ut sidan det.

Bygget er oversiktleg og ryddige. Lokalet har vorte pussa opp dei seinare åra, som har ført til større aktivitet og bruk av lokale. Det er ca. 40 uteleige i løpet av året, i tillegg til møteverksemid og ungdomsklubb ein gong i månaden.

Det er viktig at det kjem på plass en intern instruk for uteleige. Brukar av bygget må være kjend med forhold som har med brannsikkerheta ved bygget.

Definisjonar:

AVVIK:

Brot på krav fastsatt i eller i medhald av helse-, miljø- og sikkerheitslovgivinga.

MERKNAD:

Forhold som tilsynsmyndigkeitene meiner det er riktig å påpeike for å ivareta helse, miljø og sikkerheit, og som ikkje er omfatta av definisjonen for avvik.

KOMMENTARAR: Utfyllande opplysningar om avvik eller funn som beskriv dei faktiske forholda ved objektet.

Avvik

Følgjande avvik vart konstatert under tilsynet:

Avvik 1

Dokumentasjon av bygget er ikkje tilfredsstillande

Avvik frå:

Forskrift om brannførebygging §§ 4 og 10

Kommentarar:

Då det ikkje ligg føre tilfredsstillande dokumentasjon av bygget lyt eigar snarast få dette på plass. Utan slik dokumentasjon kan ikkje brannvernet kontrollere bygget.

Avvik 2

Anlegg/utstyr for brannvarsling er ikkje tilfredsstillande

Avvik frå:

Forskrift om brannførebygging §§ 7 og 10

Kommentarar:

Det manglar brannvarslingsanlegg. Helst bør det moterast anlegg som er seriekopla.

Avvik 3

Rutinar for systematisk sikkerheitsarbeid er ikkje tilfredsstillande

Avvik frå:

Forskrift om brannførebygging §§ 9 og 10



Kommentarar:

Det må verksetjas rutinar som sikrar at bukar av bygget blir gjort kjend med opplysningar som er avgjerande for ein brannsikker bruk av byggverket. Rutinar ved utleige må skriftleggjerast.

Avvik 4

Branninstruksane og/eller planane er ikkje tilfredsstillande

Avvik frå:

Forskrift om brannførebygging §§ 12 og 13, og HMS-forskrifta § 5 pkt 5 og 6

Kommentarar:

Det manglar:

- *Generell branninstruks*, som skal hengja godt synleg i opphaldsromma
- *Rømmingsplan*, som må hengje godt synleg i lokale
- *Instruks for utleige*.
- Oppslag om maksimalt personal i forsamlingslokale

Merknadar

Følgjande forhold vart påpeika under tilsynet:

Anmerkning 1

Brannslangen på vaskerom i kjellar var kopla av vatnet. Representant frå verksemda sier ho skal hengje oppslag om at brannslangen alltid må være tilkopla. I tillegg må rom brannslangen er i merkast.

Anmerkning 2

Verksemda må ha gode rutinar for systematisk sjekk av varmepumpe og anna elektrisk anlegg, i tillegg til serviceavtalar.

Anmerkning 3

Sidan det manglar panikkbeslag på rømmingsdør ut frå salen, må sidefelta alltid stå open når bygget er i bruk. Denne informasjonen må vidareformidlast til leigetakar.

Andre forhold

Triangel har oppdatering naudlysanlegget i heile bygget.

Verksemda melder at det er gode rutinar på innmelding av eventuelle avvik, og at det blir retta opp så raskt som mogeleg.

Oppsummering/avsluttande møte

Ved oppsummeringsmøtet vart dei registrerte avvik og merknader gjennomgått.

Det var einigkeit om at eigar/verksamd/bruker finn løysing for å retta opp avvik som er gitt i rapporten.

Attendemelding

Med tilvising til forskrift om brannførebygging jf. § 18 og retting for myndigheitsutøving ved tilsyn utført av brann- og feiarvesen, ber brannvesenet om ein skriftleg attendemelding med framdriftsplan som syner korleis og når påpeika avvik vil verta retta. Framdriftsplan skal sendast innan 2. oktober 2017 til:



Nordhordland og Gulen Interkommunale Brannførebyggjande avdeling

**NGIB Førebyggjande avdeling
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ**

Med førebyggjande helsing

**Nordhordland og Gulen interkommunale
brannførebyggjande avdeling**

N G I B

Brannsjef

i

Radøy kommune

Gunn-Torhild Ramslien

Gunn-Torhild Ramslien

Stein Ove Valdersnes

Stein Ove Valdersnes

Kopi: