

Fra: Trond Vetås <vetasen@hotmail.com>
Sendt: 5. august 2014 18:50
Til: Statens vegvesen region vest; Postmottak Radøy
Emne: Problemrapport: Store hull i veidekke

Til Statens vegvesen region vest og Radøy,

[Denne e-posten har blitt sendt til flere administrasjoner som dekker stedet for problemet, da den valgte kategorien er tilgjengelig for disse. Vær så snill å ignorere e-posten hvis dere ikke er korrekt administrasjon for å håndtere denne saken.]

En bruker av FiksGataMi har sendt inn følgende rapport om et lokalt problem som vi tror trenger deres oppmerksomhet.

For å se en kart med en mer presis plassering for dette problemet., eller for å bidra med en oppdatering om problemet, vennligst besøk følgende lenke:

<http://www.fiksgatami.no/report/24883>

Navn: Trond Vetås

Epost: vetasen@hotmail.com

Kategori: Hull i vei

Tema: Store hull i veidekke

Detaljer: Store deler av veidekket i av/påkjørsel til Olsvollstranda Industriområde mangler. Flere steder man kjører på pukk. Lite farbart, risikerer skade på biler.

Breddegrad: 60.626418

Lengegrad: 5.161526

Følgende informasjon om nærmeste vei kan være unøyaktig eller irrelevant, hvis problemet er nær flere veier eller nær en vei uten navn registrert i OpenStreetmap.

Nærmeste navngitte vei til nålen plassert på kartet (automatisk generert ved hjelp av OpenStreetMap): (565)

Veioperator for denne navngitte veien (utledet fra veiens

referansenummer og type) Statens vegvesen

Svar på denne eposten går til brukeren som sendte inn problemet.

Vennlig hilsen,
FiksGataMi-gruppen

[Denne meldingen ble sendt inn via FiksGataMi, et prosjekt hos foreningen NUUG. Hvis det er en mer passende epostadresse for meldinger om 'Hull i vei', vær så snill å gi oss beskjed ved å besøke <<http://www.fiksgatami.no/contact>>. Dette vil bidra til å forbedre tjenesten for lokalbefolkningen. Vi tar også gjerne imot andre tilbakemeldinger om du har noen.]