



Sammendrag etter service 2018 Radøy Kommune

Forklaring på prioritet: 1= Må utbedres 2=Bør utbedres 3=Kan vente

September 2018

Anlegg	Feil / mangler/kommentarer	Forslag til løsning/utbedring	Prisoverslag eks. mva.	Forbehold	Priori.
Radøy Ungdomsskole	Temperaturføler for rom, 3.450102_TF, Teiknesal har blitt byttet før. Feilen er trolig på IO modulen. Anbefaler å få undersøkt om der er en annen inngang på IO som kan brukes. Ellers må det settes inn en ekstra IO.				
Radøyhallen ventilasjon Skytebane	Anleggets C-buskommunikasjon fungerer ikke. Trenger feilsøking.				
Radøy Svømmehall	Ønske om visning av vannlednings evne i SD anlegg Krever ny kabling og programmering lasting i Lion sentral				
3601 Bibliotek	3601 Anlegget gikk ikke etter strømstans, Gold oppdatering utført. Frekvensomformere har ikke innstilt autoreset etter strømstans Altivar 31				
3616 SystemAir	Defekt LON kommunikasjon i Corrigo undersentral.				