

Søknad om midlertidig brukstillatelse

Pbl § 21-10, SAK10 § 8-1

Søknaden gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr. 86	Bnr. 21	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
			Adresse Vetås		Postnr. 5938	Poststed SÆBØVÅGEN	


Dato for søknad om ferdigattest	01.08.2014
------------------------------------	------------

Midlertidig brukstillatelse søkes for	
<input type="checkbox"/> Hele tiltaket	Hvis det søkes for deler av tiltaket, beskriv hvilken del det søkes for nå
<input checked="" type="checkbox"/> Deler av tiltaket	Hovedhallen (Sandblåsing og Coating del)

Gjenstående arbeider frem mot ferdigattest	
Angi gjenstående arbeider av mindre vesentlig betydning, innenfor den delen av tiltaket det søkes midlertidig brukstillatelse for	
-FDV	
-Montering av prosesstilpasset avsug	
- Innsendelse av stikningsdata	
- Sluttrapport for avfall	
Angi resterende deler av tiltaket hvor det her ikke søkes om midlertidig brukstillatelse	
Sidebygg mot sjøen (Vifterom/tekniskrom)	

Sikkerhetsnivå og arbeider som vil bli utført innen 14 dager	
Har tiltaket pr i dag tilstrekkelig sikkerhetsnivå til å tas i bruk? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hvis nei, fyll ut informasjonen nedenfor	
Følgende arbeider vil bli utført innen:	Dato
Type arbeider	
Bekreftelse på at disse arbeidene er utført vil være kommunen i hende innen:	Dato

Vedlegg				
Beskrivelse av vedlegg		Gruppe	Nr. fra – til	Ikke relevant
Situasjonsplan, avkjøringsplan		D	–	<input checked="" type="checkbox"/>
Tegninger, plan, snitt, fasade		E	–	<input checked="" type="checkbox"/>
Redegjørelser/kart		F	1 – 1	<input type="checkbox"/>
Gjennomføringsplan		G	1 – 1	<input type="checkbox"/>
Boligspesifikasjon i matrikkelen		H	–	<input checked="" type="checkbox"/>
Uttalelser fra andre offentlige myndigheter		I	–	<input checked="" type="checkbox"/>
Andre vedlegg		Q	1 – 2	<input type="checkbox"/>

Underskrifter	
Ansvarlig søker for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1)	Tiltakshaver (bare for tiltak uten ansvarlig søker pbl § 20-2)
Foretak Helgesen Tekniske-bygg AS	Navn
Kontaktperson Ole-Harald Bleikli	Telefon 56 19 34 00 Mobiltelefon 48 88 04 43
E-post htb@htb.no	Kontaktperson E-post
Dato 23.04.2014	Telefon Mobiltelefon
Underskrift 	Underskrift
Org.nr. NO-960 015 044	
Gjentas med blokkbokstaver OLE-HARALD BLEIKLI	Gjentas med blokkbokstaver

Radøy Kommune

5936 MANGER
Att: Byggesak

ANGÅENDE PROSJEKT: 2174 RADØY GRUPPEN, COATING- OG SANDBLÅSINGSHALL

DATO: 23. april 2014

ANMODNING OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Viser til deres saksnummer 13/972, vedrørende oppføring av ny produksjonshall for Radøy Gruppen AS på gnr/bnr 86/21. Sender med dette inn anmodning om midlertidig brukstillatelse for hovedhallen (Coating og Sandblåsingshall), gjenstående del som det ikke søkes brukstillatelse for gjelder sidebygg mot sjøen.

Gjenstående arbeider i hovedhallen er montering av prosessrelatert avsug, dette henger sammen med plassering av aggregat i sidebygg. Hallen vil ikke bli tatt i bruk til prosesser som avhenger av at dette er på plass.

Andre gjenstående arbeider:

- Overlevering av FDV
- Innsending av koordinater
- Slutføring av avfallsplan

Det ligger vedlagt kontrollerklæring og plan for uavhengig kontroll fra Tore Nygård, som det fremgår av planen er alle avvik lukket.

Ta gjerne kontakt pr. mail eller telefon ved spørsmål.

Med vennlig hilsen

Helgesen Tekniske bygg -bygg AS

Ole-Harald Bleikli
E-post: ole-harald@htb.no

Prosjektering/Ingeniør

E-Post : ole-harald@htb.no

Tlf: 56 19 34 15/48 88 04 43

<http://www.htb.no>



Gjennomføringsplan

Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksi.nr.	Bygn.nr.	Kommune	Radøy
86	21					Vetås	

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll)		Foretakets navn og org.nr.		Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollerklæring		Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet	
Alle fagområder i tiltaket	Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett	Tiltaksklasse	(3)	(4)	Søknad om rammemiljøtiltakse	Søknad om igangsettningstiltakse/eit-trinnsøknad	Søknad om midlertidig brukstilatelse
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
SØK	Hele tiltaket	(2)	(3)	(4)			
PRO	Overordnet ansvar for prosjektering	2	Helgesen Tekniske-bygg AS 965 012 044		08.11.2013	07.04.2014	<input type="checkbox"/>
UTF	Overordnet ansvar for utførelse	2	Helgesen Tekniske-bygg AS 965 012 044			07.04.2014	<input type="checkbox"/>
KUT	Konstruksjonssikkerhet	2	Siv. ing Tore Nygård AS 989 370 251			07.04.2014	<input checked="" type="checkbox"/>
KPR	Konstruksjonssikkerhet	2	Siv. ing Tore Nygård AS 989 370 251			07.04.2014	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Fundamentering (betongfund. og stålkjernepel.)	2	H2 Byggeteknikk AS 989 579 592			08.04.2014	<input type="checkbox"/>
PRO	Geoteknikk	1	H2 Byggeteknikk AS 989 579 592			08.04.2014	<input type="checkbox"/>
UTF	Grunn og betongarbeider	2	H. Sandvik AS 989 482 920			23.04.2014	<input type="checkbox"/>

Kommunens/saksnr.
12/1580Vedlegg nr.
G-1**Kontrollerklæring med sluttrapport**Kontrollerklæring skal sendes til, og arkiveres av *ansvarlig søker*.

Erklæringen gjelder						
Eiendom/ byggested	Gnr. <u>86</u>	Bnr. <u>21</u>	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.
						Kommune <u>Radøy</u>
	Adresse <u>Vetfjord</u>				Postnr. <u>5938</u>	Poststed <u>Sabøvågen</u>

Ansvarlig kontrollerende	
Foretakets navn <u>Siv. ing. Tore Nygård AS</u>	Organisasjonsnr. <u>909370251</u>
Ansvarsrett gitt dato <u>14.11.2013</u>	

Ansvarsområdet	
Hentet fra søknad om ansvarsrett	<i>Kontroll av konstruksjonssikkerhet til taksklass 2 - industrihall for Radøy Gruppen</i>

Sluttrapport	
<input type="checkbox"/> Ingen avvik er funnet, se vedlagte plan for uavhengig kontroll	
<input checked="" type="checkbox"/> Observerte avvik er lukket, se vedlagte plan for uavhengig kontroll	
<input type="checkbox"/> Åpne avvik er rapportert til kommunen, se vedlagt plan for uavhengig kontroll	
Vedlegg	Plan for uavhengig kontroll
	Vedlegg nr. <u>G-</u>

Erklæring og underskrift		
Kontroll er gjennomført på en forskriftsmessig måte. Kontrollforetaket er uavhengig av foretakene som er kontrollert.		
Ansvarlig kontrollerende foretak er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger.		
Dato <u>7/4-14</u>	Kontrollerende foretaks underskrift <u>Tore Nygård</u>	Gjentas med blokkbokstaver <u>TORE NYGÅRD</u> SIV. ING. TORE NYGÅRD AS BYGG- OG ANLEGGSTEKNISK RÅDGIVNING

Plan for uavhengig kontroll

Ansvarlig kontrollerende fortak

Siv.ing. Tore Nygård AS, Org.nr. 989 370 251

Ansvarlig kontrollerende fortak

Siv.ing. Tore Nygård

Ansvarlig kontrollerende fortak

Siv.ing. Tore Nygård

Versjon nr.

1

Dato:

07.04.2014

Signatur, ansvarlig kontrollerende

Tore Nygård

Kontrollbestrikvelse					Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering, ref. avvikslogg)	Avvik sendt til SØK/tillakshaver	Avvik sendt kommunen (dato)
Eiendom byggeplass	Gnr. 86	Bnr. 21	Annet	Kommune RADØY	Adresse Vetås	Postnr. 5938	Poststad Sæbøvågen		
PRO - konstruksjonsikkerhet Global statikk				Helgesen Tekniske Bygg AS (UE: AK Mekaniske AS)	Statikk-klastantagelsjer-matr. Tegninger - tegningsliste KS-rutiner	18.11.13 ++ mail 29.1.14 etc.	mail 29.1.14	mail 29.1.14	Avvik lukket
Fundamentering				H2 Byggeteknikk AS Se IG.	Lastforutsetninger - matr. Form- og armeringstegninger Grunnforhold (evt.)	mailed med vedlegg fra 3.1.13 ++ til 4.12.13			
Stålkonstruksjoner				Helgesen Tekniske Bygg AS 965012044 (UE: AK Mekaniske AS)	Statikk primærkonstruksjon Tegninger - tegningsliste KS-rutiner	mailed fra 13.11.13 til 7.4.14 *	mailed fra 13.11.13 til 7.4.14 *	0	Avvik lukket
UTF konstruksjonsikkerhet Betong-fundamenter				Helgesen Tekniske Bygg AS H. Sandvik AS (Se IG)	KS-rutiner fremlagt ved 1. befaring Avvikshåndtering (Stikking og belønkgavillet)	2.12.13-4.2.14	mailed des 13	0	Avvik lukket
Stålkonstruksjoner				UJE: Vestnorsk Brunnboring AS	Dok. av stålpeier (offshore peier) (NY: Foretatt kontroll av sveiser strekkspelehode)				
				H. Sandvik AS (Se IG) (UE: AK Mekaniske AS)	KS-rutiner (inkl. rutine for avvik) Avvikshåndtering	se over *		0	Avvik lukket

Det vises generelt i mailkorrespondanse i sakens anledning.

Skjema er basert på Blankett 5191 fra DIR.EK