
Fra: Einar Færø
Sendt: 14. desember 2016 12:23
Til: Postmottak Radøy
Emne: VS: PCB, bekreftet funn. Radøy DPS, Prestmarka avd. Solstråle

Til føring

Fra: Einar Færø
Sendt: 14. desember 2016 12:17
Til: Lisbeth Alvær
Kopi: Jarle Landås
Emne: VS: PCB, bekreftet funn. Radøy DPS, Prestmarka avd. Solstråle

Til orientering

Fra: Kenneth Nævdal [<mailto:kenneth.naevdal@pg-elektro.no>]
Sendt: 14. desember 2016 12:14
Til: Einar Færø
Emne: SV: PCB, bekreftet funn. Radøy DPS, Prestmarka avd. Solstråle

Hei Einar

Vi har rammeavtale med Helse Bergen så jeg skal ta dette videre. Holder deg orientert.

Vennlig hilsen

Kenneth Campbell Nævdal
Prosjektleder Service og IK
Telefon: 415 35 449



C.Sundts gate 52 | 5004 Bergen | tlf: 55 54 90 00 | fax: 55 23 45 60 | vakttelefon: 906 88 555 | www.pg-elektro.no
Tenk på miljøet før du skriver ut

Fra: Einar Færø [<mailto:Einar.Faero@radoy.kommune.no>]
Sendt: 14. desember 2016 12:11
Til: Kenneth Nævdal <kenneth.naevdal@pg-elektro.no>
Kopi: Lisbeth Alvær <Lisbeth.Alvaer@radoy.kommune.no>; Tore Rikstad <Tore.Rikstad@radoy.kommune.no>; Jarle Landås <Jarle.Landas@radoy.kommune.no>
Emne: SV: PCB, bekreftet funn. Radøy DPS, Prestmarka avd. Solstråle

Hei!

Dette må me få gjort noko med straks. Men det er ikkje Radøy kommune som står som eigar av dette bygget.

Bygget tilhører Helse – Bergen. Radøy kommune er leietakar.

Rett adresse for dykkar henvending er difor: gro.jofrid.aarli@helse-bergen.no tlf. 90558515

Dette er ei så viktig sak å få ordna opp i at me må få be om å verta orientert vidare om kva som skjer.

Mvh
Einar Færø
Einingsleiar Drift
Mob.99098153

Fra: Kenneth Nævdal [<mailto:kenneth.naevdal@pg-elektro.no>]

Sendt: 14. desember 2016 10:46

Til: Einar Færø

Emne: PCB, bekreftet funn. Radøy DPS, Prestmarka avd. Solstråle

Hei Einar

Espen var på ett oppdrag for å utbedre feil på ett lysarmatur. Det ble gjort funn som tydet på at armaturene kunne inneholde PCB. For å avkrefte eller bekrefte dette ble kondensatorens data sendt til Glamox for uttalelse.

Glamox bekrefter at disse lysarmaturene inneholder PCB. Disse må på en eller annen måte ha unngått radaren da siste frist for PCB sanering gikk ut i 2007.

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/Old-klif/2007/Mars_2007/Siste_frist_for_utsifting_av_PCB_kondensatorer/

Vedlagt noen bilder som viser tilstand og info for armaturene.

Hva nå?

1. Kartlegging for å fastslå omfang.
2. Plan for utskifting .

Dersom ønskelig kan PG kostnadsfritt utarbeide kartlegging, enøkkalkyle og budsjettpris.

Vennlig hilsen

Kenneth Campbell Nævdal
Prosjektleder Service og IK
Telefon: 415 35 449



C.Sundtsgate 52 | 5004 Bergen | tlf: 55 54 90 00 | fax: 55 23 45 60 | vakttelefon: 906 88 555 | www.pg-elektro.no
Tenk på miljøet før du skriver ut