

Fra: "Pål Kjetil Tufta" <pkt@arkoconsult.no>
Til: "Tonje Nepstad Epland" <tonje.epland@radoy.kommune.no>
Emne: **SV: Vedr. saksnummer 17/813 - 45/10, Manger**

Flott!

Vedlagt er oppdatert gjennomføringsplan.

Med vennlig hilsen/Best Regards

Pål Kjetil Tufta
Faglig leder | Partner


Arkoconsult AS
Direkte: +47 99520416 | Felles: +47 56390003
Fax: +47 56191130
Epost: pkt@arkoconsult.no

Faktura sendes digitalt til:
faktura@arkoconsult.no



Hovedkontor - Valestrandsfossen:
Arkoconsult AS
Postboks 103, HTB-bygget
5291 Valestrandsfossen | NORWAY | www.arkoconsult.no

Avdelingskontor - Voss
Arkoconsult AS
Strandavegen 2
5705 Voss | NORWAY | www.arkoconsult.no

 Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten.

Fra: Tonje Nepstad Epland [<mailto:tonje.epland@radoy.kommune.no>]
Sendt: 24. mai 2017 07:46
Til: Pål Kjetil Tufta <pkt@arkoconsult.no>
Emne: Re: Vedr. saksnummer 17/813 - 45/10, Manger

Hei, løyvet er skrevet og må sees som gitt, men pga problemer med oppkobling mot server får jeg ikke sendt det ut. Dere kan uansett starte arbeidet.

Fint om dere sender en oppdatert gjennomføringsplan.

Hilsen
Tonje

Sendt fra min iPhone

Den 23. mai 2017 kl. 15.40 skrev Pål Kjetil Tufta <pkt@arkoconsult.no>:

Hei!

Vi bekrefter at sprengningsarbeider under vann er ein del av det omsøkte tiltaket.

Vedlagt er ansvarsrett frå utførande entreprenør for undervassarbeider, samt kart som syner omsøkt utviding av innseilinga til Kjebogen. Dei skraverte areala med grøn, blå og turkis er søkt nedseinka til -10 LAT.

Med vennlig hilsen/Best Regards

Pål Kjetil Tufta
Faglig leder | Partner

Arkoconsult AS

Direkte: +47 99520416 | Felles: +47 56390003

Fax: +47 56191130

Epost: pkt@arkoconsult.no

Faktura sendes digitalt til:

faktura@arkoconsult.no



Hovedkontor - Valestrandsfossen:

Arkoconsult AS

Postboks 103, HTB-bygget

5291 Valestrandsfossen | NORWAY | www.arkoconsult.no

Avdelingskontor - Voss

Arkoconsult AS

Strandavegen 2

5705 Voss | NORWAY | www.arkoconsult.no



Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten.

<1321_001.pdf>

<B003-B - Alternativ innseiling.pdf>