

Avvik frå vernerunde i Samnanger brannstasjon 5.9.2022

Til stades:

Ove Fossdal, verneombod

Jostein Steinsland-Hauge, koordinator

Hilde-Lill Våge

John Einar Mjelstad

1. Inneklima og ventilasjon

Garasje

- Luftkvalitet er dårleg. Det er ikkje ventilasjon ut over nokre små passive ventilar. Luftfuktighet er nokolunde god, men det har no vore mindre nedbør ein periode, samt at det er sett inn ein kraftig avfukter. Luftfuktighet har vore målt til over 70% i fuktige periodar.
- Lysstoffrør manglar deksel.

Kontor

- Ingen ventilasjon.
- Trangt kontor
- Trafikkstøy frå vegen.

2. Arbeidslokale/personalrom

- Manglar møterom som er stort nok til debrief mm.
- Ikkje regelmessig reinhald
- Ikkje brukande dusj

3. Brannvern

- Rømningsveiar er ikkje markerte

4. Handtering av avfall

- Det er ikkje tilrettelagt for kildesortering

5. Tryggleik

- Arbeidsforholda er ikkje i samsvar med HMS-krav frå Arbeidstilsynet, ref. Rein/skitten sone mm.
- Stor klemfare i garasje, svært trangt mellom store bilar og bygg
- Trong garasje, ein må ta inn speglar på mannskapsbil for å kome inn i garasje – dvs. Ein har ikkje tilstrekkeleg sikt til å rygge på ein trygg måte.

- Manglande opplæring - tre av dei tilsette manglar grunnkurs for brannkonstabel, noko brann- og redningsforskrifta krev innan to år etter tilsetjing. Her står ein på venteliste for gjennomføring, forseinking skuldast koronapandemien.