

Eksingedalen 18.06.20

Reparasjon av skifertak, sløyser og vindskier på Grendahuset Ljosheim.

Arbeidet med reparasjon av skifertaket på Grendahuset Ljosheim er no utført.

Ved dette arbeidet har det vorte enda meir tydeleg at heile taket bør spikrast om, og dårleg skiferstein skiftast om ikkje so altfor lenge. Det er vanskeleg å arbeida med utskifting av heller utan at det losnar andre heller. Mange av skiferhellene er signe av lekta i bakkant, og ein må rekna med at det losnar mange heller – særleg når snøen rasar av taket.

Underlagspappen er ikkje lenger tett, og manglar heller vert det fort vasslekkasje.

Men i skrivande stund er alle heller på plass.

Helsing Sveinung Tyssen Bergo, bygningstømrar.