

Kunde	Fra		
50122 - Tveit Gård C/O Ørjan Tveit Sætreviksvegen 63 Sætreviksvegen 63 5917 ROSSLAND	Biovac Environmental Technology AS Farexveien 19 2016 Frogner Org. nr.: 985660492	Avdeling: E-post:	Miljøteknik Vest Service@biovac.no

Ordre/dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordrenr.: 11269784 Dato: 13. mars 2020 Servicerepresent... Jørund Brakstad Kontrakt: 23891 - 772 BIOVAC FD 5...	Sætrevikvegen 63 Hordaland 5917 Rossland 1256 - Alver Kommune	47260150

Installasjonssted/utstyr
Navn: 23891 - Biovac FD 5N GRP Tveit Gård c/o Ørjan Tveit

Generell informasjon	
Ferdigdato: 17.03.2020	Prioritet: Normal
Fakturastatus: Ikke fakturert	Ordrekategori: Montasje
Fakturatype: Regning	Kommunetilhørighet: 1256 - Meland kommun
Pris:	Anleggstype: 772 BIOVAC FD 5N GRP
Årsak til reparasjon:	Gårds og bruks num...57/8
Kundens beskrivelse av feil: .	

Utført av
Jørund Brakstad

Arbeidsbeskrivelse		
Dato	Beskrivelse	Produktgruppe
24.03.2020	.	

Materiell				
Varenr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Produktgruppe
99902101	Oppstart og opplæring 5N	1	Stk	

Monteringsrapport.

Beskrivelse	Verdi	Info
Serienummer Styreskap	1019-0796-003	
Serienummer anlegget	0	
Er anlegget uten feil og mangler ved ankomst?	Ja	
Er det synlige feil vedrørende nedsetting av anlegget?	Ja	
Beskrivelse av feilen	Anlegg ligger dypt, se info under.	
Er rutine for oppstart av anleggstype fulgt?	Ja	
Er anlegget ferdig montert og i drift?	Ja	
Opplæring gitt kunde?	Ja	
Kommentarer/hva er gjort med eventuelle feil	Skillebryter ikke montert, elektriker skal ordne dette.	Anlegget ligger dypt, ca 120cm fra lokk til terreng. Kunde skal legge 140cm kumring rundt tank for avlastning/tilkomst.
Første servicedato		

16.03.2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jørund Brakstad', written in a cursive style.

Jørund Brakstad