

Forklaringer i endringsvedtak gbnr 45/7

Delegasjonssak nr.: 267/2019

Vi ligger ved en del bilder av som viser at det nå er renner og asfalt rundt disse + asfalt i kryssing vei.

Det er også med et bilde med innmålte høyder med GPS på fortau som viser at fallet er mot vei.
Det er derimot i noen av avkjørlene til tomtene fall mot tomt, mest gjelder dette Gbnr 445/431.
Det er med bilder som viser at det i innkjørsel til tomt Gbnr 445/431.

Det er med bilde som viser at det er grus på gangvei mellom B4a og B4b.

Det er med bilde av støyskjerm.

Det er med bilde som viser litt av utførelsen med dreneringsrør fra renne ved Gbnr 445/439.
På grunn av manglende fall er ikke røret fra renne ved Gbnr 445/439 koblet inn på renne ved 445/434 slik tegningen i endringsvedtaket viser. Det er derimot lagt ned et rør som går forbi denne renne ned til hvor en kan koble seg inn på rør med fall.

Rune Ulvatn

02.09.2020