

Pålegg om retting av avløpsanlegg - gbnr 322/67 Mjåtveit

Administrativt vedtak: Saknr: 1058/20

Tiltak: Retting avløpsanlegg - hastesak

Byggjestad: Gbnr: 322/67 og 322/177

Tiltakshavar: Fredrik Jordal

Overvannsrør som er tilkoblet kloakk. Der hvor pilen peker reparerte vi feilkoblingen.



Her har Stendal VVS «kappet» seg inn på avløps ledning og laget nytt rør i ny trase ned til påkoblingspunkt for kloakk. Det er blindet mot overvannsrør som vist på bildet.



Påkoblingspunkt for kloakk. (blå pil)



Pilen viser påkoblingspunkt for kloakk.



Her har Stendal VVS koblet på ny trase for kloakk.



Ny trase for kloakkledning.



Ny trase for kloakkledning.



Ny trase for kloakkledning.



Bilde etter at kloakken er omkoblet og området er tilbakeført.



Bilde etter at kloakken er omkoblet og området er tilbakeført.



Bilde etter at kloakken er omkoblet og området er tilbakeført.



Arbeid utført av:

Rørlegger: Stendal VVS

Grunnarbeid: Solstrand Maskin AS.