

Kunde	Fra			
48181 - Idar Molvik Molvikavegen 490 Molvikavegen 490 5993 OSTEREIDET	Biovac Environmental Technology AS Farexveien 19 2016 Frogner Org. nr.: 985660492	Avdeling: E-post:	Miljøteknik Vest Service@biovac.no	

Ordre/dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordrenr.: 11300949 Ordrenavn: o-21185-prd Dato: Servicerepresent... Jørund Brakstad	Molvikavegen 490 VESTLAND 5993 OSTEREIDET 4631 - Alver Kommune	977 27 775 977 27 775

Installasjonssted/utstyr
Navn: 21185 - FD 10N GRP til Idar Molvik

Generell informasjon			
Ferdigdato: 14.12.2020	Prioritet: Normal		
Fakturastatus: Ikke fakturert	Ordrekategori: Montasje		
Fakturatype: Regning	Kommunetilhørighet : 1263 - Lindås kommun		
Pris:	Anleggstype: 773 BIOVAC FD 10N GRP		
	Gårds og bruks num... 227/12		

Utført av
Jørund Brakstad

Arbeidsbeskrivelse		
Dato	Beskrivelse	Produktgruppe
14.12.2020	773 BIOVAC FD 10N GRP	

Materiell				
Varenr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Produktgruppe
99902103	Oppstart og opplæring 10N	1	Stk	

Monteringsrapport.

Beskrivelse	Verdi	Info
Serienummer Styreskap lag inn i HM	1217-1043-006	
Serienummer anlegget lagt inn i HM	0	
Er anlegget uten feil og mangler ved ankomst?	Nei	
Dersom nei, hvem er ansvarlig for feilen?	Biovac	Defekt driftslampe i skillebryter.
Er det synlige feil vedrørende nedsetting av anlegget?	Nei	
Er rutine for oppstart av anleggstype fulgt?	Ja	
Er anlegget ferdig montert og i drift?	Ja	
Opplæring gitt kunde?	Ja	
Kommentarer/hva er gjort med eventuelle feil		Skiftet defekt driftslampe på skillebryter.
Første servicedato		

14.12.2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JB' or similar, enclosed in a large, loopy loop.

Jørund Brakstad