



Pkt. 1. Flytebryggen som vi har søkt om, har Yngve Nilsen har tegnet inn på feil sted og med feile mål. Her er kopi av den søknaden vi sendte inn den 5. april i år.



Pkt 2. Ingen har gravd ut i dette området.

Da vår far/svigerfar kjøpte 338/73, hadde Odd Landsvik som eide 338/40 tidligere, spurt flere om noen ville ordne naustet hans. Naustet hans holdt på å falle ut, men ingen ville ta på seg denne jobben.

Vår far/svigerfar (Steinar Rasmussen) ville ikke at det skulle skje.

Han tok da kontakt med en av de lokale, som ble med på dette arbeidet. Min far (bilder) utførte dette som en dugnad for Odd.

Det ble ikke gravd ut noe der. Jern ble boret inn i fjellet så naustet ble hengene på jernet.

Området mellom 338/73 og 338/40 ble kjøpt den 7.11.06.



Vår far/svigerfar i arbeid med å sikre naustet.

Pkt 3. Ikke fylt ut området som Yngve Nilsen hevder. Det er nå støpt etter godkjent søknad.



Dette området er planert.

Nytt nøst plassert med grønt.

Steinfyllingen i det gamle opptrekket er senket 30 cm. Ordnet og støpt i samsvar med godkjent byggemeldingen.

Bildet viser steinfyllingen i det gamle opptrekket.

For at opptrekket skulle være funksjonelt, og ikke for bratt er toppen av det gamle opptrekket senket med 30 cm.

Gulvet i opptrekket inne i nøstet er også senket i en lengde på ca. 2,10 m



Pkt 4.
Foto viser
opptrekket
som en grå
skygge på
bildet.

Det samme
viser plat-
ting mot
fjell.

