

Fra: Nils-Arne Træland <nils-arne@lindaasvvs.no>
Sendt: mandag 9. august 2021 08:45
Til: Arne Helgesen; Jan Roald Wolff Treni; Postmottak Alver
Emne: ref 20/7160 - 21/51148 Rapport VA anlegg Mjåtveitstø
Vedlegg: 212395-Mjåtveitstø-VK1 Fremt. Vannld.-30072021-Desinf..pdf;
Mjåtveitstø_441-2021-0730-031_01-Vannprøve.pdf; 212395-Mjåtveitstø-SK1
SK2-30072021-G.pdf; 212395-Mjåtveitstø-SK2 SK3-30072021-G.pdf; 212395-
Mjåtveitstø-SK3 SK4-30072021-G.pdf; 212395-Mjåtveitstø-SK4 SK5-30072021-
G.pdf; 212395-Mjåtveitstø-SK4 SK7-30072021-G.pdf; 212395-Mjåtveitstø-SK5
SK6-30072021-G.pdf; 212395-Mjåtveitstø-VK1 Fremtidig VI Rettn. Nord-
29072021-G.pdf; 212395-Mjåtveitstø-VK1 Fremtidig VI Rettn. Nord-29072021-
Lekk i VK2.pdf; 212395-Mjåtveitstø-VK2 Fremtidig VI Rettn. Sør-29072021-
G.pdf; 20210804090952140.pdf

Det kan hende denne avsenderen etterligner et domene som er knyttet til organisasjonen din. [Finn ut hvorfor dette kan være en risiko](#)

Hei,
Vedlagte rapporter for utførelse av kontroll Mjåtveitstø.
Bekrefter at det er satt inn ventil DN 150 i angitt kum (VK2).
Arbeidet er utført av Vitek AS.
Vh
Nils-Arne Træland
Lindås VVS Nils Træland AS