

Fra: einar@vestvvs.no
Sendt: tirsdag 19. oktober 2021 14:35
Til: Postmottak Alver; Roger Fanavoll Fjellsbø
Kopi: asleovstedal@gmail.com; post@vestvvs.no
Emne: GBNR 38/28
Vedlegg: Situasjonsskart tilknytning VA.pdf

Hei,

Vedr sak nummer 20/9165 - 21/68522.

Svar rødt på spørsmål fra Alver kommune:

Du må sende oss informasjon om søknadsprosessen vedk. tilknytning til kommunalt avløpsanlegg.

Det ligg i dag kommunale avløpsrør fram til andre siden av veggen til gbnr 38/28. Dette er lagt opp tidligere og er vel (antar me) i forbindelse med gbnr 38/49 og 38/46.

Dette veit me ikkje så mykje om, men det går rør (ca) slik som inntegna på vedlagt situasjonsplan. Det er også kummer satt ned.

Rørtrase har vært kamerainspisert og ser bra ut.

Du må sende oss informasjon om kva tiltak som vart gjort for å utbetre septiktanken eller eventuelt stoppe vidare forureining.

Det er gjort tiltak med å føre overflatevann/takvann som rann ned i septiktank vekk fra tank.

Det var problem med at det rant inni tanken og dermed kunne nivået i tanken være til tider for høgt.

Det er også eit dårlig overløp i tanken som svelger litt dårlig unna, dette er ikkje gjort tiltak på foreløpig.

I forbindelse med tilknytning til kommunalt avløp på huset, vert denne tanken faset vekk. Dette er nært forestående om ein får godkjent tilknytning til kommunalt avløpsnett.

Det står også i byggeløyve at septiktank skal kobles ut ved ferdigstilling av hus.

Du må bekrefte/avkrefte om septiktanken er i bruk i dag av nokre av husa på eigdommen.

Den opprinnelige registrerte kjellerleiligheten er i dag tilknytt septiktanken. Er 4 personer som bur der.

Høyrer frå dykk ved spørsmål.

Mvh Einar Stusdal



Torshusmyrane 18
5913 Eikangervåg
Tlfnr: 56363600
einar@vestvvs.no
Mob nr: 99167795
www.vestvvs.no