



Saman for ein branntrygg kvardag

Læringsverkstedet Barnehage Avd Alversund Barnehage

Postboks 215

2051 JESSHEIM

Referanser:

Dykkar:

Vår: 20/10922 - 21/66154

Saksbehandlar:

Aleksander Martens

aleksander.martens@alver.kommune.no

Dato:

04.10.2021

Branntilsynsrapport

Namn på objektet: **Alversund Montessoribarnehage**

Objektreferanse: **Branntilsyn - GBNR 137/724 - 4631 Alver**

Adresse: Alvermarka 41, 5911 Alversund

NGIB har i etterkant av tilsyn utført 04.10.2021, laga ein tilsynsrapport. I rapporten finn du eit samandrag frå tilsynet og dei eventuelle avvika som blei funne.

Vi må ha skriftleg tilbakemelding frå deg om korleis og når du skal rette feil og manglar som er funnet hos deg. Dette er i tråd med brann- og eksplosjonsvernlova §33.

Dersom det er avvik, kommentarar eller merknader i rapporten som du ikkje kjenner igjen med tilstanden i bygget eller verksemda, kan du skrive dette i tilbakemeldinga.

Frist

Svar må sendast, innan 30 dagar etter at rapporten er motteken. Send svar via

- eDialog (elektronisk) <https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/978606865>
- Epost post@alver.kommune.no
- Papir: Alver kommune - NGIB, Postboks 4, 5906 Frekhaug

Tilsynsrapporten er å anse som eit førehandsvarsel etter forvaltningslova §16, og du som part i saka vert med dette gitt rett til å uttale deg før endeleg vedtak/pålegg vert gjort. Ved manglande tilbakemelding innan fristen, kan du få pålegg om utbetring, mulkt, førelegg/tvangsgjennomføring eller forbod om bruk etter Brann- og eksplosjonsvernlova.

Aktuelt regelverk

- Brann- og eksplosjonsvernlova
- Forvaltningslova
- Forskrift om brannførebygging (førebyggandeforskrifta)

Nordhordland og Gulen interkommunale brannførebyggande avdeling (NGIB)
Eit samarbeid mellom Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen og Solund kommune

Postadresse - Postboks 4, 5906 Frekhaug | Besøksadresse - Stølen 7, 5911 Alversund | Innbyggjarservice: 56 37 50 00

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og tryggleiksarbeid i verksemder (Internkontrollforskrifta)

Med venleg helsing

Nordhordland og Gulen interkommunale brannvern
Aleksander Martens

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg: Tilsynsrapport

Mottakarar:

Læringsverkstedet Barnehage Avd Alversund Barnehage	Postboks 215	2051	JESSHEIM
--	--------------	------	----------

Kopi til:

Inge Trygve Litleskare	Stongafjellsvegen 232	5301	KLEPPESTØ
------------------------	--------------------------	------	-----------

Tilsynsrapport

Tilsynsobjektet: Alversund montessoribarnehage	
Gards- og bruksnummer:	137/724
Adresse:	Alvermarka 41, 5911 Alversund
Poststad	Alver
Eigar:	Inge Trygve Litleskare
Med på tilsynet, 04.10.2021	
NGIB	Aleksander Martens og Ole Johan Ingebrigtsen
Brukar og representant for eigar:	Ine Rødal
Samandrag	
<i>Under tilsynet vert det ført avvik på ventilasjonsanlegg som ikkje er utført som eigen branncelle, manglande merking på brannteikningar, manglande merking av naudutgonger og dør med magnetlås som ikkje låser seg ved alarm.</i>	
Aktuelle avvik	
Kunnskap og informasjon om brannvern i byggverk	5
Andre merknadar	6

Innleiing

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet var å vurdere om eigar/verksemda arbeidar systematisk med branntryggleiken, samt helse-, miljø-, og tryggleik. Brannvesenet legg vekt på ein heilskapleg vurdering av alle forhold som kan påverka sannsynet for at brann bryt ut og konsekvensar av ein brann.

Vi gjer deg merksam på at tilsynet er ein stikkprøvekontroll og avvik og merknadar ikkje er utfyllande. Det er eigar si plikt å syta for at brannobjektet er bygd, utstyr og vedlikehald etter gjeldande lovverk.

Tilsynet omfattar mellom anna undersøking av:

- at brannobjektet er bygd, utstyrt og haldt ved like i samsvar med gjeldande lovar og forskrifter om førebyggjande brann.
- at eigar/verksemda si internkontroll innan branntryggleik er formålstenleg for å nå måla innan brannvern
- at bruken av brannobjektet samsvarar med føresetnadene for bygget.
- at verksemd og eigar har utarbeida ein risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS).

Visar til «Følgje brev til tilsynsrapport» om tilbakemelding og frist for tilbakemelding, samt reaksjonsformer ved manglande tilbakemelding.

Aktuelt regelverk

- Brann- og eksplosjonsvernlova
- Forvaltningslova
- Forskrift om brannførebygging (førebyggjandeforskrifta)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og tryggleiksarbeid i verksemder (Internkontrollforskrifta)

Generelle krav til aktsemd

Alle har plikt til å vise forsiktigheit ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Aktivitet som kan føre til brann kan for eksempel vere bruk av levande lys, matlaging på komfyr, gjere opp eld(eingongsgrill, bål- og peisinnretningar, skylanterne og handsaming av brannfarleg avfall) og bruk av andre produkt som kan sjølvantenne. Gjeld og skogsdrift, sveising og liknande.

Alle har ein plikt til å vurdere risikoen for brann og å stoppe aktivitetar som medfører risiko, eller ta førehandsreglar for å minimera risikoen.

Avvik

FØLGJANDE AVVIK ER REGISTRERT PÅ BRANNOBJEKTET

Kunnskap og informasjon om brannvern i byggverk

Avvik frå: Forskrift om brannførebygging §4

Ansvar: Eigiar

Kommentar:

- Eigiar av bygget skal ha kunnskap om krav til branntryggleiken som gjeld for bygget.
- Eigiar skal ha kunnskap om bygningsdelar, installasjonar og utstyr i bygget som skal oppdaga eller avgrensa konsekvensane ved ein brann.

Ventilasjonsanlegg er ikkje delt inn som eigen branncelle og er del av utgong til leikeplassen.

Brannteikningane visar ikkje korleis bygget er inndelt i brannceller. Det bør også vere et sett med teikningar plassert ved hovudangrepsveg som brannvesenet kan ta med seg når dei kjem.

Det manglar merking av naudutgonger i andre etasje.

Det må dokumenterast at dør med magnetlås i andre etasje lukkar seg under utløyst alarm.

Forskrift om brannførebygging §4

Eigiar skal vite om og forstå krava til brannvern og forutsetningane som gjeld for byggverket. Eit byggverk prosjekterast og vert oppført for å oppfylle krava i gjeldande regelverk, det vert då etablert føresetnadar og avgrensingar som må vera oppfylt for at branntryggleiken skal vera ivaretatt. Endringar i desse forutsetningane kan redusere brannvernet. Det er derfor eit grunnleggande krav om at eigiar kjenner byggverket sitt, og at brukar er gjort kjent med byggets føresetnadar og avgrensingar.

Endringar i dei branntekniske føresetnadene i byggverk utløyser ofte krav om søknad etter plan og bygningslova.

Andre merknadar

Eigiar må dokumentera at gjennomført ombygging/renovasjon ikkje er søknadspliktig iflg. PBL § 20-1.

NGIB la merke til at dører som går til rømmingsveg hadde håndtak som ikkje kan opnast enkelt av dei eldste borna. Det bør tas ein vurdering på om desse håndtaka bør byttast.

Dei organisatoriske tiltaka ser ut til å fungera godt ved barnehagen.