

Frå: Kjetil Tøsse <kjetil@asdaniel.no>
Send: torsdag 20. januar 2022 15:00
Til: Anne Lise Molvik
Emne: Sævråsvegen 367 - gbnr 43/19 Natås
Vedlegg: 102 Snitt A-A og B-B rev1.pdf

Hei

Jeg har et spørsmål vedrørende byggesaken om gjenoppbygning av nedbrent bolig i sævråsvegen 367 – Natås.

I innsendt søknad er kotehøyden på gulvet i underetasjen satt til + 21,20, mens mønehøyden er satt til + 28,78. Se vedlagt snitt.

Her er det dessverre en feil i kotehøydene fra søknaden og dette stemmer ikke med terrenget eller kotehøyden på det nedbrente huset.

Etter innmåling vil kotehøyden på underetasjen bli + 22,50, mens mønehøyden vil bli + 30,50.

Her er det kun angivelsen av kotehøyden på snittet som ikke stemmer, ellers stemmer fortsatt alle tegningene der terrenget utenfor vises.

Vil dette kreves en endringssøknad for nye kotehøyder?

Bygget er nabovarslet og omsøkt med samme størrelse, utforming og plassering som nedbrent hus og dette vil fortsatt være gjeldende.

Med vennlig hilsen
Kjetil Tøsse

ing. asbjørn danielsen as

RÅDGIVENDE INGENIØRER | BYGGETEKNIKK

Fabrikkgaten 5, 5059 Bergen

Mob: 917 30364

Mail: kjetil@asdaniel.no

Hjemmeside: www.asdaniel.no