



Bedrift	Adresse	Gnr/Bnr utskiljarnr	Dimensjon på anlegg	Plassering	Anleggsår
Eviny AS avd. Nordhordland	Kvassnesvegen 56	188/411			

Dato for tømning	Olje målt i % av våt volum	Slamfang Menge tømt i m3	Anlegg kontrollert av:	Dato for prøvetaking:	Prøve analysert av:	Resultat av prøve:	Merknad:
09.12.2022	0,50m3	4,8m3	Gintaras Vaitulevicius	09.12.2022	Eurofins	0,95 mg/l	

Årleg driftskontroll/vedlikehald av anlegg							
Dato:							
Prøvetakingskum sjekket, tømt og reingjort:	JA	<input checked="" type="checkbox"/>	NEI	<input type="checkbox"/>	<u>Merknad:</u>		
Tømt og reingjort utskiljar:	JA	<input checked="" type="checkbox"/>	NEI	<input type="checkbox"/>	<u>Merknad:</u>		
Reingjort inn/utløp:	Innløp:	JA	<input checked="" type="checkbox"/>	NEI	<input type="checkbox"/>	Utløp: :	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> <u>Merknad:</u>
Kontrollert alle overflater:	JA	<input checked="" type="checkbox"/>	NEI	<input type="checkbox"/>	<u>Merknad:</u>		
Anlegget sin tilstand og eventuelle manglar:							
Utskilleeren er i operativ tilstand, men høre del er veldig rusten. anbefaler å skifte utskiller.							