

Synfaring på Saltneset 26.04.2023.

Sted: gbnr 214/8, Saltneset.

Formål: Visuell synfaring for å vurdere tilhøve på staden. (som beskrevet i innkallingen)

Tilstede: Per Eilif Åsvang. Eier av gbnr 214/8

Per Sveinar Morsund. Alver Kommune.

Nn Alver Kommune (husker ikke navnet på denne personen)

Bjørn Gisle Hodneland. Eier av gbnr 214/212

Peder Hageseter. Hjelmås VVS. Innkalt av Bjørn Gisle Hodneland for å fortelle om hva som ligger nedgravet i grøften.

Følgende faktiske forhold ble avdekket under den visuelle synfaringen:

1. Store spreng steiner i strandsonen. Ingen forsøk på å minske natur inngrepet. Se bilde nr. 1
2. Grøft langs hele traseen er tildekket med store steiner uten forsøk på å minske inngrepet naturen, Se bilde nr. 2, 2.1.
3. Rørene (4 stk) i sjøen ligger tvers over opptrekkslipp for båt. Se bilde nr.3
4. Slamtank er godt synlig i terrenget med usikret lokk. Se bilde nr.4 (Status uforandret i skrivende stund, fortsatt usikret)
5. Rester etter anleggsarbeidet, slangestubber og flere kilo blytråd ligger slengt i naturen. Se bilde nr.5 og 5.1. (Dette er nå ryddet vekk av undertegnede)
6. Stakerør og avstengingskran stikker opp og gjør tilkomst til område med traktor svært vanskelig. Se bilde nr. 6. Jeg fraskriver meg alt ansvar dersom dette blir skadet når jeg kjører ned her med traktor.



Bilde nr 1. Store steiner i strandsonen uten forsøk på å minske naturinngrepet.



Bilde nr,2, Det er brukt store steiner til å dekke over grøft uten forsøk på å minske inngrepet eller jevne til område. (Grisearbeid)





Bilde nr. 2.1. Store steiner er brukt til tildekking av grøft ut fra slamtank. Slåtte og beiteområde er ødelagt. (Grisearbeid)



Bilde nr. 3. 4 stk.rør (slanger) ligger tvers over enden av slippen og er til hinder ved utsetting/opptrekk av båt.





Bilde nr. 4. Slamtank er godt synlig i terrenget uten tildekking. Lokket er ikke tilstrekkelig sikret enda jeg har gitt beskjed om dette både muntlig og skriftlig. Elendig eller ingen sikkerhetskultur.





Bilde nr, 5, Slangestubber og bly slengt fra seg i terrenget.



Bilde nr. 5.1. Blytråd og slangestubber er nå ryddet vekk fra område av meg.





Bilde nr. 6. Stakerør og avstengingskran stikker opp og gjær tilkomst til område med traktor svært vanskelig.

Hilsen

Per Eilif Åsvang.