

Brev om Smil-midlar og veitevett

I søknaden vår har vi tatt med ALLE meterane som totalt sett vi veit er kisteveiter. Det vart 246m og ein solid pris om ein legg til grunn 1000kr meteren som røynde folk og vedtekter seier. I telefon med Laila Bjørge i dag, 1.mars, vart eg råda til å skrive eit brev om korleis vi reflekterar rundt at det vart ein så stor sum. Og gjerne ein stor jobb, òg. Vi vil gjerne justere litt, etter råd vi har fått frå Laila og andre. I tillegg forstår vi at den summen er veldig høg og at vi aldri kunne fått det som er omsøkt. Likevel kan det godt stå i søknaden, for å synleggjere kor stort prosjektet eigentleg er.

Det er ikkje sikkert alt må tas. Vi vil starta med dei viktigaste områda, for såleis å sjå gjennom haustane som kjem kvar vatnet er på vidvanke. Då kan vi eventuelt vurdere å søkje om det i neste omgang.

Vi har brukt dagen i dag på å snakka med mellom anna Bjørnar Brakstad som er ein erfaren og habil gardbrukar og gravmaskinførar. Han råda oss til å starte på toppen for å få minst utfordringar med silt og massar som hopar seg opp.

Eit nytt anslag og prioritert område vil difor sjå sånn ut:

35m	ned til kjerrevegen
50m	til fossen
5m	gjennom vegen
90m	Sum

KOSTNADAR JUSTERT:

Steingardar 399m x 25kr	9975
Veiter 90 x1000kr* (inkl gravemaskin)	90000
Planlegging og rapportering 10t	3500
Sum	103475

FINANSIERING JUSTERT:

Eigeninnsats veiter 180t x 350kr	63000
Eigeninnsats med motorsag 51t x 380kr	19475
Eigeninnsats steingardar 60t x 350kr	21000
SUM	103475




Figur 2 Nokre stader er det lett å komme til og lite dekke på toppen (Erosjon)



Figur 1 "Fossen" ut av veita. Vi måtte grave litt i underkant her i haust for å leie vatnet rett vidare: Omsøkt område skal i hovudsak munne ut her.



Figur 4 Som figur 2, mykje jord er forsvunne, her må vi minimum erstatta steinane på toppen for å unngå erosjon i framtida.



Figur 3 Eln av dei nye stadane vatnet kjem seg ned, når "Fossen" er utav stand



Figur 7 Eit døme på vassjuk mark? Spora er laga av ein enkel motostandard, fem dagar etter siste regnfall, så her er langvått, kan ein sei. Dette området er sjølvre indrefileten i det vi i framtida kan kalla "innmark".



Figur 6 Frå denne buketten av lyssiv startar problematikken. Dei to rauda stengene markerar hòl i veita. Dette stykket er indrefileten, og er kalla "ned til vegen" i reknestykket over.



Figur 5 Berre ein kuriositet. Vi har eikeskog, og lar daude greiner og kvist ligge for lav og mose og insekter. Blir spennande å få fram ein flott eikeskog til slutt her!

Vi håpar at de tek dette vedlegg med dykk i vurderinga. Om vi heller skulle skrive ein ny søknad for å «passe inn i systemet», kan de berre gi oss ein lyd så skal vi få det gjort.

Om noko er uklart, berre ring eller skriv!

Trur og håpar denne justeringa og presiseringa kan stå for seg sjølv.

Venleg helsing Julie og Frode på Espetveit