



## Saman for ein branngrygg kvardag

KOPI

John Henanger

Referanser:

Dykker:

Vår: 20/10944 - 22/39444

Saksbehandlar:

Aleksander Martens

aleksander.martens@alver.kommune.no

Dato:

24.06.2022

## Branntilsynsrapport

Namn på objektet: **Knarvik kyrkje**

Objektreferanse: **Branntilsyn - GBNR 188/779 - 4631 Alver**

Adresse: Lonsvegen 100, 5914 Isdalstø

NGIB har i etterkant av tilsyn utført 04.05.2022, laga ein tilsynsrapport. I rapporten finn du eit samandrag frå tilsynet og dei eventuelle avvika som blei funne.

Vi må ha skriftleg tilbakemelding frå deg om korleis og når du skal rette feil og manglar som er funnet hos deg. Dette er i tråd med brann- og ekspløsjonsvernlova §33.

Dersom det er avvik, kommentarar eller merknader i rapporten som du ikkje kjenner igjen med tilstanden i bygget eller verksemda, kan du skrive dette i tilbakemeldinga.

### Frist

Svar må sendast, innan 60 dagar etter at rapporten er motteken. Send svar via

- eDialog (elektronisk) <https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/978606865>
- Epost [post@alver.kommune.no](mailto:post@alver.kommune.no)
- Papir: Alver kommune - NGIB, Postboks 4, 5906 Frekhaug

Tilsynsrapporten er å anse som eit førehandsvarsle etter forvaltningslova §16, og du som part i saka vert med dette gitt rett til å uttale deg før endeleg vedtak/pålegg vert gjort. Ved manglande tilbakemelding innan fristen, kan du få pålegg om utbetring, mulkt, førelegg/tvangsgjennomføring eller forbod om bruk etter Brann- og ekspløsjonsvernlova.

### Aktuelt regelverk

- Brann- og ekspløsjonsvernlova
- Forvaltningslova

Nordhordland og Gulen interkommunale branngryggande avdeling (NGIB)  
Eit samarbeid mellom Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen og Solund kommune

- Forskrift om brannførebygging (førebyggandeforskrifta)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og tryggleiksarbeid i verksemder (Internkontrollforskrifta)

Med venleg helsing

Nordhordland og Gulen interkommunale brannvern  
Aleksander Martens

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Vedlegg: Tilsynsrapport**

**Mottakarar:**

Alver kyrkjelege Fellesråd

Lonsvegen 1

5914

ISDALSTØ

**Kopi til:**

John Henanger

# Tilsynsrapport

Tilsynsobjektet:	
Gards- og bruksnummer:	188/779
Adresse:	Lonsvegen 100
Poststad	5914 Isdalstø
Eigar:	Alver kyrkjelege fellesråd
Med på tilsynet, 04.05.2022	
NGIB	Cathrine Lie og Aleksander Martens
Representant for eigar	John Henanger
Brukar:	Bjørn Furukawa
Aktuelle avvik	
Kunnskap og informasjon om brannvern i byggverk .....	5
Kontroll og vedlikehald av bygningsdelar og sikkerhetsinnretning .....	6
Eigars systematiske tryggleiksarbeid .....	7
Eigars dokumentasjon .....	8
Andra merknader .....	8

# Innleiing

## Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet var å vurdere om eigar/verksemda arbeidar systematisk med branngryggleiken, samt helse-, miljø-, og tryggleik. Brannvesenet legg vekt på ein heilskapleg vurdering av alle forhald som kan påverka sannsynet for at brann bryt ut og konsekvensar av ein brann.

Vi gjer deg merksam på at tilsynet er ein stikkprøvekontroll og avvik og merknadar ikkje er utfyllande. Det er eigar si plikt å syta for at brannobjektet er bygd, utstyr og vedlikehald etter gjeldande lovverk.

Tilsynet omfattar mellom anna undersøking av:

- at brannobjektet er bygd, utstyrt og haldt ved like i samsvar med gjeldande lovar og forskrifter om førebyggande brann.
- at eigar/verksemda si internkontroll innan branngryggleik er formålstenleg for å nå måla innan brannvern
- at bruken av brannobjektet samsvarar med føresetnadene for bygget.
- at verksemder og eigar har utarbeida ein risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS).

Visar til «Følgje brev til tilsynsrapport» om tilbakemelding og frist for tilbakemelding, samt reaksjonsformer ved manglende tilbakemelding.

## Aktuelt regelverk

- Brann- og eksplosjonsvernlova
- Forvalningslova
- Forskrift om brannførebygging (førebyggandeforskrifta)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og tryggleiksarbeid i verksemder (Internkontrollforskrifta)

## Generelle krav til aktsemd

Alle har plikt til å vise forsiktigkeit ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Aktivitet som kan føre til brann kan for eksempel vere bruk av levande lys, matlaging på komfy, gjere opp eld(eingongsgrill, bål- og peisinnretningar, skylanterne og handsaming av brannfarleg avfall) og bruk av andre produkt som kan sjølvantenne. Gjeld og skogsdrift, sveising og liknande.

Alle har ein plikt til å vurdere risikoen for brann og å stoppe aktivitetar som medfører risiko, eller ta førehandsreglar for å minimera risikoen.

# Avvik

FØLGJANDE AVVIK ER REGISTRERT PÅ BRANNOBJEKTET

## Kunnskap og informasjon om brannvern i byggverk

**Avvik frå:** Forskrift om brannførebygging §4

**Ansvar:** Eigar

**Kommentar:**

- Eigar av bygget skal ha kunnskap om krav til branngleiken som gjeld for bygget.
- Eigar skal ha kunnskap om bygningsdelar, installasjonar og utstyr i bygget som skal oppdaga eller avgrensa konsekvensane ved ein brann.
- Eigar skal gjere den som har rett til å bruka bygget kjent med krava som gjeld for bruk av bygget, og med alle eigenskapane ved byggverket som har betydning for branngleiken. Har bygget fleire brukarar skal eigar sikre at all bruk samordnast på ein måte som bidrar til å førebyggje brann.

Då det ikkje ligg føre tilfredsstilande dokumentasjon av bygget lyt eigar snarast få dette på plass. Utan slik dokumentasjon kan ikkje brannvernet kontrollere bygget. Verksemd/eigar av bygget lyt ha grunnlagsdokumentasjon (brannvernsteikning, føresetnad/avgrensing av bruk av bygget osv.) i sitt internkontrollsysteem.

Det mangla maks personalloppslag. Maks personal må bereknast og oppslag må oppførast.

Det mangla evakueringsplan i hovudangrepsveg ved hovudinngong (ref. veileddning til teknisk forskrift §11-12, fjerde ledd).

### **Forskrift om brannførebygging §4**

*Eigar skal vite om og forstå krava til brannvern og forutsetningane som gjeld for byggverket. Eit byggverk prosjekterast og vert oppført for å oppfylla krava i gjeldande regelverk, det vert då etablert føresetnadar og avgrensingar som må vera oppfylt for at branngleiken skal vera ivaretatt. Endringar i desse forutsetningane kan redusere brannvernet. Det er derfor eit grunnleggande krav om at eigar kjenner byggverket sitt, og at brukar er gjort kjent med byggets føresetnadar og avgrensingar.*

*Endringar i dei branntekniske føresetnadene i byggverk utløyser ofte krav om søknad etter plan og bygningslova.*

## Kontroll og vedlikehald av bygningsdelar og sikkerheitsinnretning

**Avvik frå:** Forskrift om brannførebygging §6

**Ansvar:** Eigar

### Kommentar:

- Eigar av eit byggverk skal sørge for at bygningsdelar, installasjonar og utstyr som skal oppdaga brann eller avgrensa konsekvensane av ein brann blir kontrollert og haldt ved like slik at dei verker som forutsett.
- Ein kontroll skal avdekke om sikkerheitsinnreiingane føl krava til branngryggleik som gjeld for bygget og at dei verker kvar for seg og saman med kvarandre.
- Omfang av kontroll og hyppigheit skal vera tilpassa sikkerheitsinnreiingane og byggverkets storleik, kompleksitet, bruk og risiko.

Det såg ut som at plastdekselet endå var på sprinklerhodene i trapperommet.

OBS! I lagerrom må det tas hensyn til maks lagringshøgde ift. sprinklerhoder.

### Forskrift om brannførebygging §6

Eigar av byggverk skal sørge for at det vert halde kontroll og ettersyn med bygningsdelar, installasjonar og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller avgrense konsekvensane av brann. Kontrollen skal avklare om sikkerheitsinnretningane:

- a) Oppfyller krava til branngvern som gjeld for byggverket
- b) Fungerer kvar for seg og saman med kvarandre

(kontrollen skal og avklare om sikkerheitsinnretningane oppfyller krava til branngryggleik som gjeld for byggverket. Kontrollen må og kunne avdekke om dekningsgraden o kapasiteten på tryggingstiltaket er tilfredsstillande etter eventuelle bygningsmessige endringar, endra drift eller endra brannbelastning.)

Kontrollens omfang og hyppigheit skal vera tilpassa sikkerheitsinnreiingane og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Kontroll omfattar både kvalifisert kontroll og ettersyn(eigenkontroll).

Kontroll skal utførast etter produsent/leverandør beskrivinga og må dokumenterast når gjennomført.

Vedlikehald skal sørge for at sikkerheitsinnretningane fungerer som forutsett. Periodewis service skal alltid utførast i samsvar med krava.

Ein endring av sikkerheitsinnretningane vil vanlegvis utløyse krav om ny vurdering av branngryggleiken, søknad og godkjenning av bygningsmyndighetene.

(gjeld ikkje vedlikehald der sikkerheitsinnretningane vert sett i stand slik at dei opprinelege eigenskapane og funksjonane gjenopprettast.)

## Eigars systematiske tryggleiksarbeid

**Avvik frå:** Forskrift om brannførebygging §9

**Ansvar:** Eigar

### Kommentar:

- Eigar har ikkje utført risikoanalyse
- Eigar har ikkje systematisk overvaking og gjennomgang av HMS-brannvernarbeidet for å sikre at dette fungerer etter føresetnaden.
- Eigar har ikkje rutinar for å sikre at brukar av byggverket, har kjennskap til forutsetning for branngrygg bruk.
- Det skal gjennomførast brannøving og opplæring av alle tilsette.
- Omfang, innhald og tal på brannøvingar vil variere og må tilpassast i forhold til storleik, kompleksitet, bruk og risiko osv. (risikoanalyse).
- Rutinar skal verta utarbeid, formidla og iverksett.

Det føreliggjer ingen risikoanalyse/risikovurdering av bygget. Risikoene i bygget og potensielle scenarioar bør vurderast slik at ein oppdagar potensielle forhold som kan utbetras ved å setje i gong nye tiltak.

### Forskrift om brannførebygging §9

*Ein verksemnd som eig eit byggverk skal setje seg mål og setje i verk planar og tiltak for å sikre byggverket mot brann. Verksemnda skal setje i verk:*

- *Rutinar som sikrar at gjeldande krav til brannvern for byggverket vert fulgt.*
- *Rutinar for å avdekke, rette opp og førebyggje manglar ved bygningsdelar, installasjonar og utstyr som skal oppdage brann eller avgrense konsekvensane av brann*
- *Rutinar for å avdekke, rette opp og førebyggje manglar ved det systematiske tryggleiksarbeidet.*

*Det systematiske tryggleiksarbeidet skal vera tilpassa byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.*

- *Tryggleiksarbeidet skal bestå av mål, planar, tiltak og rutinar. Strukturen skal sikre at arbeidet vert gjennomført konsekvent og hindre at det oppstår tilfeldige feil i byggverket.*
- *Tryggingsarbeidet skal som eit minimum sikre at krava til branngryggleiken som gjeld for byggverket vert overhalde, og at tryggingsinnretningane i byggverket fungerer som føresett. Eks. på tryggingsinnretningar er branncelleavgrensande konstruksjonar, brannalarmanlegg og sprinklaranlegg.*
- *Er rutinar utarbeidt og formidla i verksemnda? Det er ein uttrykkeleg plikt til å sørge for at rutinar faktisk vert sett i verk.*
- *Verksemnda/eigar er ansvarleg for at det vert gjennomført eit systematisk tryggleiksarbeid som omhandlar den bygningstekniske branngryggleiken i byggverket*
- *Bruk av byggverket er ansvarleg for at byggverket vert brukt på ein branngrygg måte(ref. kapittel 3 førebyggjande pliktar for brukar av byggverk §§11-13).*
- *Eigar kan avtale at brukar av byggverket eller andre skal gjennomføre sikkerheitsarbeidet også for sjølv byggverket, men eigar er likevel ansvarleg.*

## Eigars dokumentasjon

**Avvik frå:** Forskrift om brannførebygging §10

**Ansvar:** Eigar

**Kommentar:**

Eigar kan ikkje dokumentera at det vert utført eigenkontroll av forhold som er avgjerande for branngleiken i bygget.

Gjennomført brannøving og opplæring av tilsette må dokumenterast

**Forskrift om brannførebygging §10**

*Ein verksemd som eig eit byggverk skal dokumentera at verksemdas pliktar etter §§4 til 9 er oppfylt.*

*Dokumentasjonen skal sannsynleggjere, underbygge eller grunngje at krava til bygget og verksemda er oppfylt.*

*Bygningsdokumentasjon, FDV dokumentasjon, løyver frå bygningsmyndigheter og alle mål, planar, tiltak og rutinar etter forskriftas §9.*

*[I bygg oppført før 1985 fremgår førstningene av vurdering i forbindelse med oppgraderingsbestemmelse jf. §8. Dersom bygget er oppført i medhald til byggeforskrifta 1985 eller seinare. Og det ikkje føreligg dokumentasjon frå byggesaka/prosjekteringen, skal aktuell byggeforskrift leggast til grunn.]*

## Andra merknader

Det var vanskeleg for dei tilsette å sjå på alarmoversikten kor alarm vert utløyst. Tavla bør endrast til å vise romnamn i tillegg til detektornummer.

Det bør vere branntepper tilgjengeleg på alle kjøkkenlignande rom i bygget.

Kyrkjebyggene i Alver har ein generell branninstruks for dei tilsette, og det jobbast med å utarbeida meir detaljerte branninstruksar for kvar enkelt kyrkje/kapell.

Eigar kan ikkje dokumentera at det vert utført service på elektrisk anlegg. Dette bør kome på plass.