

---

**Fra:** Per Harald Haugen <PEHH@cowi.no>  
**Sendt:** 2. mars 2014 10:36  
**Til:** Atle Dingen; Arne Helgesen; Knut Espetvedt  
**Emne:** FW: Sjauset - midlertidig plassering filter.  
**Vedlegg:** Snitt tak.pdf; IPE Sjauset.pdf

Til orientering

---

**From:** Per Harald Haugen  
**Sent:** Friday, February 28, 2014 1:50 PM  
**To:** 'Arne Johnny Boge'  
**Subject:** RE: Sjauset - midlertidig plassering filter.

Ser at det blir veldig trangt mot takt/himlingen ved enden innover.

Ser også at det blir veldig trangt for rørføringen fra råvannskammeret og opp til filteret.

Her kommer også spylevannsrøret, men det tilknyttes vel tømmeløpet som er prosjektert ned til avløpskammeret som ligger under kjemikalierommet.

Et annet spørsmål er hvor vi skal gjøre av evt utløp for bypass som er vist på 1602/1603. Dette har ikke jeg vært oppmerksom på før. Det er ikke med på 1203, så du må avklare hvorfor det er der, og altså om det er behov her.

Legger ved snittegning av taket. Kan ikke se at det er lagt ved før, selv om jeg trodde det.

Per H

---

**From:** Arne Johnny Boge [<mailto:arne.j.boge@unikwater.com>]  
**Sent:** Thursday, February 27, 2014 11:39 AM  
**To:** Per Harald Haugen  
**Cc:** [sonja@unikwater.com](mailto:sonja@unikwater.com)  
**Subject:** Sjauset - midlertidig plassering filter.

Hei,

Er det ok at du får bjelkeplassering på mandag?

**Arne J Boge**

Unik Filtersystem AS  
Tlf: +47 93222677  
[www.unikwater.com](http://www.unikwater.com)



