

---

**Fra:** Frank Sellevoll <kunmegher@hotmail.com>  
**Sendt:** 14. mai 2014 21:40  
**Til:** Postmottak Lindås; Statens vegvesen region vest  
**Emne:** Problemrapport: RV57 Store mangler på asfalt arbeid

Til Lindås og Statens vegvesen region vest,

[ Denne e-posten har blitt sendt til flere administrasjoner som dekker stedet for problemet, da den valgte kategorien er tilgjengelig for disse. Vær så snill å ignorere e-posten hvis dere ikke er korrekt administrasjon for å håndtere denne saken. ]

En bruker av FiksGataMi har sendt inn følgende rapport om et lokalt problem som vi tror trenger deres oppmerksomhet.

Brukeren kunne ikke plassere problemet på et kart, men sjekk området rundt stedet de skrev inn, eller for å bidra med en oppdatering om problemet, vennligst besøk følgende lenke:

<http://www.fiksgatami.no/report/24023>

-----

Navn: Frank Sellevoll

Epost: [kunmegher@hotmail.com](mailto:kunmegher@hotmail.com)

Kategori: Gater/Veier

Tema: RV57 Store mangler på asfalt arbeid

Detaljer: Etter ny asfalt lapping er veien ubrukelig pga at ny asfalt lapping er høyere enn resten av den gamle asfalten. Ta turen fra Knarvik og til Mongstad. Veien var mye bedre før asfaltering. Nå hopper og slår hjulstillingen for hver nye asfalt lapping.

Breddegrad: 60.571367

Lengegrad: 5.23447

-----

Svar på denne e-posten går til brukeren som sendte inn problemet.

Vennlig hilsen,

FiksGataMi-gruppen

[ Denne meldingen ble sendt inn via FiksGataMi, et prosjekt hos foreningen NUUG. Hvis det er en mer passende epostadresse for meldinger om 'Gater/Veier', vær så snill å gi oss beskjed ved å besøke <<http://www.fiksgatami.no/contact>>. Dette vil bidra til å forbedre tjenesten for lokalbefolkningen. Vi tar også gjerne imot andre tilbakemeldinger om du har noen. ]