

Goman Rognaldsen
Veråsvegen 234
5955 Lindås
01.08.2016

Goman Rognaldsen AS
Org.nr.: 980 850 382

Lindås Kommune
V/ Arne Helgesen
Deres referanse: 16/27-16/20529

Rognaldsen bakeri. Forurensningssak Ådnevik

Viser til mottatt brev datert 28.07.2016 angående forurensningssak i Ådnevika med tilhørende bildedokumentasjon. Det fremgår ikke i brevet hvilke dato bildene er tatt på, noe som også gjør det vanskelig for oss å stadfeste når dette har skjedd.

Likevel antar vi at bildene er fra lørdag 18. juni, dagen hvor arrangementet «Verdens lengste lokalmatbord» gikk for seg.

I denne perioden hadde vi massiv produksjon av marsipankaker, noe som medførte et forbruk på flere tusen liter fløte hver uke. Fløtetankene blir skylt og vasket før de leveres tilbake til leverandør. Denne lørdagen var det en ung medarbeider som jobber i helgene som skylte disse, og han var så uheldig at om lag en halv tank med fløte ble slått ut utenfor produksjonslokaler og sendt ned i kumløkket. Dette medførte en del utslipp i vannet.

Vi påpeker at det den gang ble tilkalt bl. a brannvesen og at det ble foretatt en sjekk av vannet, og at det den gang da ble muntlig bekreftet fra fagetaten på stedet at det ikke var et utslipp som medførte fare, selv om det selvfølgelig er en uønsket hendelse.

Videre informerer vi om at det bare er de utendørs kumløkkene som er knyttet på rørsystem som leder ned i sjøen. Alt annet er tilknyttet kloakk og andre rørsystemer.

At denne hendelsen viser at «fettutskilleren tydelig ikke fungerer» mener vi er en forhastet konklusjon og ikke i tråd med vår oppfatning, av grunner nevnt ovenfor.

Vi minner også om at vi benytter oss av Franzefoss for tømning og temperaturmåling av fettutskilleren, og at disse sender dokumentasjon til kommunen direkte. Dersom denne dokumentasjonen ikke skulle være tilstrekkelig ber vi dere om å henvende dere direkte til dem.

At fettutskilleren ikke er stor nok grunnet utvidelser av bygget stiller vi oss også sterkt skeptisk til. På tross av at regelverket krever at bakeri skal ha fettutskiller, er det svært lite fett i produksjonen. Dette kan også underbygges av det faktum at fettutskilleren har svært lite fett i seg når den tømmes.


Lindås Kommune
01.08.2016
Side 2

Arbeidet med å registrere fettutskilleren ble dessverre nedprioritert da vi gikk i gang med å bygge nytt tilbygg. Dette tar vi på vår kappe, og informerer samtidig om at vi skal få det gjort så snart som mulig.

Ved ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt!

Med vennlig hilsen

Goman Rognaldsen AS
Org.nr.: 980 850 382


Goman Rognaldsen