

Rognalsen Bakeri

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 16/27 - 16/20529

Saksbehandlar:  
Arne Helgesen  
HELA@lindas.kommune.no

Dato:  
28.07.2016

## Rognaldsen bakeri. Forureinings sak Ådnevik.

Har fått inn melding og billeddokumentasjon fra området i Ådnavik, der avløp fra bakeriet kjem ut i sjø. Det er heilt tydeleg at fettutskiller ikkje fungerer, det ligg rester av fett frå produksjon på overflata. Under har eg kopiert inn tekst fra mail eg har fått inn fra oppsitter i området.

Dette ser ikkje bra ut. Ber om at ein straks tar tak i dette, Tømming av fettutskiller, temperaturlogg må gjennomførast 3 døgn før tømming, logging av temperatur skal vera på døgn med full produksjon.

Kan det vera at fettutskiller ikkje lenger er stor nok etter gjentatte utvidelser av bakeriet. ?

Har framleis ikkje fått inn dokumentasjon på eksisterande fettutskiller, størrelse, tilstand osv.

*«Fra bakeriet går det rør ned i Ådnevik og gjennom dette røret foregår det kontinuerleg hele døgnet utslipp.*

*Utslipet bobler opp av sjøen helt inne ved land og farger vannet grønt/hvit/. Det danner seg tidvis en hvit fett hinne av på sjøen som flyter rundt i Ådnevik.*

*på fredag var dette så omfattende at det var f.eks umulig å bade. Jeg sender noen bilder.separat på en SMS til deg. De taler for seg.*

*Dette utslippet kan umulig være lovlig, og vi forventer at Lindås Kommune tar tak i dette snarest»*

Med helsing

Arne Helgesen  
avdelingsleiar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*



**Vedlegg:**

foto Ådnevik

Foto Ådnevik

Foto Ådnevik

**Mottakarar:**  
Rognalsen Bakeri