

Rapport over manglar

ID	Innr	Gnr/Bnr	Namn	Adresse (E: = eigedomsadr)	Postnr/Stad	Type tank	Merknad	Mangel
Lindås kommune								
Kommunar: 'Lindås kommune'								
Med følgande manglar: 'Eldre registreringar' 'Mgl. dykk utløp' 'Lågt nivå (endra 2016)' 'Høgt nivå (endra 2016)' 'Andre manglar'								
60543	60543	10/29/0/0(0)	Veland Sigurd	Stranda 934	5993 OSTEREIDET	SLM	Oppdrag: Dårleg lok	Dårleg lok
237451	#####	129/30/0/0(Seim Nina	Krohnengsgaten 27	5031 BERGEN	SLM	Oppdrag: ser kunde ikkje har dykk til innløp så derfor tanken vert full etter ei stund frafor innløp.	Andre manglar
77070	77070	195/86/0/0(Lyngøy Sigmund	Leknesvegen 173	5915 HJELMÅS	SLM	Oppdrag: Mgl. dykk utløp, Dårleg lok	Mgl. dykk utløp Dårleg lok
77089	77089	195/145/0/0	Fyllingen Reidar Sigmund	Leknesvegen 28	5915 HJELMÅS	SLM	Anlegg: 31.03.08 lokk dårlig, farlig!! Oppdrag: Dårleg lok; skal bytte tank neste år	Dårleg lok
77128	77128	196/24/0/0(Skárnes Liv		5955 LINDÅS	SLM	Anlegg: KLOAKKAVG+ Oppdrag: Andre manglar, tank til 2 og 3 kammer er ødelagt i toppen	Andre manglar
77133	77133	196/33/0/0(Ånensen Espen	Kleivdalsvegen 57	5915 HJELMÅS	SLM	Oppdrag: Dårleg lok	Dårleg lok
77136	77136	196/38/0/0(Nytun Tore	Asalveien 14	4314 SANDNES	SLM	Oppdrag: Mgl. dykk utløp	Mgl. dykk utløp
77160	77160	196/105/0/0	Midtgård Anders	Leknesvegen 211	5915 HJELMÅS	SLM	Anlegg: APR 02 - DEFEKT LOKK /feb 04-FARLIG LOKK / samme i 2010 Oppdrag: Dårleg lok	Dårleg lok
77182	77182	197/21/0/0(Eidsheim Oddmund	Hodnesdalsvegen 203	5915 HJELMÅS	SLM	Anlegg: Eigar meir skiljevegger er dårlige pga tøminga me gjer. Ver obs når me tømmer! Oppdrag: Lause skiljevegger	Lause skiljevegger
77306	77306	203/1/0/0(0)	Johannessen Kristin	Sandvikavegen 156	5915 HJELMÅS	SLM	Oppdrag: Lågt nivå	Lågt nivå (endra 2016)
77333	77333	203/53/0/0(Synnevåg Tone	Sandvikavegen 111	5915 HJELMÅS	SLM	Oppdrag: Andre manglar, Lause skiljevegger; stor sprek i veg under innløp.Kan kollapse	Andre manglar Lause skiljevegger
77355	77355	205/23/0/0(Fyllingen Henrik Johann	Sandvikavegen 165	5915 HJELMÅS	SLM	Oppdrag: Mgl. dykk utløp, Lekkasje	Mgl. dykk utløp Lekkasje (ny 2016)
77476	77476	210/1/0/0(0)	Myhr Nils Ove	Mykingvegen 191	5913 EIKANGERVÅG	SLM	Anlegg: HUS 1 Oppdrag: Lågt nivå ; lavt nivå i 2 kammer	Lågt nivå (endra 2016)
77513	77513	211/14/0/0(Morken Karl Anfinn	Li 31	5913 EIKANGERVÅG	SLM	Oppdrag: Mgl. dykk utløp, Lågt nivå, Lekkasje	Mgl. dykk utløp Lågt nivå (endra 2016) Lekkasje (ny 2016)
77570	77570	213/4/0/0(0)	Hagesæter Dag Eivind	Nedre Eikanger 19	5913 EIKANGERVÅG	SLM	Oppdrag: Dårleg lok	Dårleg lok
77571	77571	213/4/0/0(0)	Hagesæter Dag Eivind	Nedre Eikanger 19	5913 EIKANGERVÅG	SLM	Anlegg: 2 hus på 213/4. Et kårhus og et nytt hus. Oppdrag: Dårleg lok	Dårleg lok
77724	77724	219/16/0/0(Vikanes Grendahus L/I	V/Tore Stusdal	5994 VIKANES	SLM	Anlegg: 2012-reg.Redusert frekvens 208 Oppdrag: Mgl. dykk utløp	Mgl. dykk utløp
77729	77729	219/27/0/0(Kreybu Ellinor Therese	Sandvikavegen 150	5915 HJELMÅS	SLM	Oppdrag: Lågt nivå; hus har stått tom i noen år. mulig årsak	Lågt nivå (endra 2016)
77733	77733	219/31/0/0(Eide Tove	Åmundssvingen 13	5115 ULSET	SLM	Oppdrag: Mgl. dykk utløp	Mgl. dykk utløp

Tal på avskiljarar med mangel i Lindås kommune: 19