
Fra: Øivind Eikefet <oivind@geolog.as>
Sendt: 16. januar 2017 08:34
Til: Postmottak Lindås
Emne: Snøbrøyting i søre del av Alvervegen, Alvesund

Både ved forrige snøfall og siste i forrige uke har brøytingen foregått ved å skyve snøen inn i avkjørselen til vår eiendom; Alverveien 15.

Siste gang skjedde dette både da traktor kjørte mot sør og noen minutter etterpå da traktor kom motsatt vei. I mellomtiden var skjæret snudd så enda mer snø fylt vår innkjørsel.

Dette var bevisst da det er åpen mark på andre siden av veien.

Etter at snøblokker på opp mot 1/2 m i diameter nå er frosset er vi innestengt.

Slik oppførsel finner vi unødvendig og ber om at vedkommende som utførte jobben fritas for den type oppgaver. Betaling for "arbeidet" må være utelukket.

Dersom kommunen ikke klarer å få utført brøyting bedre enn det har blitt utført i det siste (1 døgn etter snøfall og helst ved kun å fylle på salt så veien blir uframkommelig) er det bedre at veien ikke blir brøytet.

hilsen

Øivind Eikefet

--

ØIVIND EIKEFET
MSc/Cand.real
Geolog
+47 4155 0495

GEOLOG AS
Org. 990041431