

Kjeilen 25.05.2017

Til Lindås kommune
Kvernhusmyrane 20

5914 Isdalstø

Arkiv sak 17/704 - Tilbakemelding etter utbedring av pålegg

Kjeilen Felleskloakk

v/ leder Odd Mikal Søreide

Kjeileveien 172

5953 Fønnes

Kort utgreiing om arbeide

Viser til tidligere korrespondanse i saken med deres saksbehandler Ingrid Bjørge Pedersen:
Etter mottatt varsel om overflatevann og tett utløp er det gjennomført tilsyn med Kjeilen Felles kloakk ut over vanlig tilsyn.

Tilsynet avdekket at utløpe av ok , men at feilen måtte finnes ovenfor slamavskiller .

Det ble gjennomført inspeksjon med kamera , og overflate vann i ett område ble avdekket.

Område ble grav opp og det ble avdekket at en rørkobling /rør hadde glidd fra hverandre.

Det ble ikke funnet kloakk i område det feilen ble avdekket.

Nye rør og muffe er installert og ett fremtidig på stikk ble tatt bort for å redusere mulige lekkasje i fremtid.

Vedlegg av foto på side 2.

For Kjeilen Felles kloakk

Odd Mikal Søreide

Kjeilevegen 172

5953 Fønnes

Bilde etter utbedring

