

---

**Fra:** Terje Bruvik <tebru@online.no>  
**Sendt:** mandag 5. desember 2016 10.17  
**Til:** Arne Helgesen  
**Emne:** SV: 16/33073 Svar på mail fra Terje Bruvik 11.11.-16

Hei igjen, og takk for svar.

I en mail fra Rognaldsen Bakeri sier de at de hadde et større utslipp tidligere i sommer, og at de har problemer med fettutskiller. Da kan det vel ikke være helt utenkelig at noe siver ut i grunn og kommer ut i bekk like ved? Er jo kontinuerlig drift der. Har vært å sett på andre bekker i nærheten og der er ikke noe å se. Så jeg mener ett eller annet grisete fett kommer enten fra rørene, pumpestasjoner eller lekkasje til grunn ved bakeriet. Det ble vel skrevet en rapport av vakthavende da lensene ble lagt ut?

Mvh

Terje Bruvik

Sendt fra min Sony Xperia™-smarttelefon

---- Arne Helgesen skrev ----

Sjå vedlegg