



BERGEN KOMMUNE

LINDÅS

TØMMERAPPORT FOR OLJEUTSKILLER

<b>Bedriftens navn:</b> Fix Bil Kvarvin	<b>Adresse:</b> Bauvegen 3
<b>Bedriftens eier:</b>	<b>Bedriftens kontaktperson:</b>
<b>Type virksomhet:</b> VEKSTED	<b>Bedriftens organisasjonsnummer:</b>
<b>Type utskiller:</b>	<b>Utskiler nr.:</b>

Tømming

<b>Innsamlet volum</b>	<b>Sand (m³)</b> → 0-3	<b>Olje (m³)</b> → 0-3
------------------------	------------------------	------------------------

Kontroll

- Vannivå kontrollert (lavt nivå indikerer lekkasje)
- Rengjøring av inn- og utløp (overløp)
- Vurdering av oljeoverløp
- Prøvetakingskum rengjort
- Kontroll og test av alarmfunksjon
- Generell tilstandsvurdering     God     Mindre god     Dårlig
- Tilkomstlokk forsvarlig lagt på plass
- Driftjournal ajourført

Prøvetaking fra utløp

- Fra prøvetakingskum     Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum

Beskriv: \_\_\_\_\_

Vannprøve levert til: EUROPIUS

Forhold som må utbedres


Tømmefirma

Ragn-SECCS

<b>Dato</b> 22/3-17	<b>Signatur tømmeoperatør</b> 	<b>Dato</b>	<b>Signatur bedrift</b>
------------------------	-----------------------------------	-------------	-------------------------