



Hjelmås VVS AS
Leknesvegen 183
5915 Hjelmås

Bergen 01 november 2017

Att:
RB

Ref:
Ordr.nr: 13779

Deres ref:
Alv I Hagesæther

Rekv:

Vedr. desinfisering av vannledning Nordhordaland Industripark.

Desinfisering av vannledning mellom EksVK – VK3.

Etter forrige desinfisering av ledningen fikk vi underkjent på koliforme bakterier. Dette viste at det har vært noe i røret som gjorde at vi fikk utslag selv etter kloring.

Det ble foretatt en ny desinfisering av vannledningen. Denne gang økte vi doseringen på klor betraktelig. Det ble tilført 50ppm (mg/l), målt på torsdag. Mandag var vi tilbake for å foreta nøytralisering av klor. Det ble målt da ca43ppm (mg/l). Ikke noe unormal brukt mengde klor.

Det ble tatt vannprøve og levert inn til analyse på laboratorium. Prøven kom tilbake uten anmerkninger og vannledningen er dermed ren og godkjent.

Utskrift fra desinfiseringen og prøveresultat på vannprøven vedlagt.

Vitek AS takker for oppdraget.

Mvh
Rune Bruland

Vitek Service AS
Tlf: **911 18 268**
E-post: lekkasjesok@vitek.no