
Fra: Tommy Veland
Sendt: 30. januar 2018 14:44
Til: Postmottak Lindås
Emne: SV: [BULK] Rissundet Velforening: Veilys i øvre del av feltet.

Denne må først på vegavdelinga, Irene Wilhelmsen kanskje?
Kommunen har ikkje oversikt over nedgravde kablar.

Tommy Veland | Avdelingsleiar Geodata

E-post: tve@lindas.kommune.no | Telefon: +47 452 85 459
Kundesenter: +47 56 37 50 00 | Heimeside: www.lindas.kommune.no



Fra: Postmottak Lindås
Sendt: tirsdag 30. januar 2018 13.56
Til: Tommy Veland
Emne: VS: [BULK] Rissundet Velforening: Veilys i øvre del av feltet.

Fra: John Eilert Solheim [<mailto:jeisolhe@online.no>]
Sendt: 30. januar 2018 13:40
Til: Postmottak Lindås
Emne: [BULK] Rissundet Velforening: Veilys i øvre del av feltet.

Hei

Kan dere hjelpe med et kart over hvordan kabler til veilys ligger.
Hvis det ligger i Nordhordlandskart, er det da mulig for Rissundet velforening å få en brukertilgang som gjør at en kan se det? Eventuelt få tilsendt en fil som viser det?
Vedlagt er noe av kommunikasjonen som har vært med BKK.

Mvh
John Eilert Solheim
Leder Rissundet velforening

Fra: John Eilert Solheim [<mailto:jeisolhe@online.no>]
Sendt: 30. januar 2018 13:23
Til: 'Karlsen Alf Kristian' <Alf-Kristian.Karlsen@bkk.no>
Emne: SV: Rissundet Velforening: Veilys i øvre del av feltet.

Hei

Takk for svar, får prøve å finne ut mer om hvordan kablene går vi kommunen.

(Fundament og kabler er skadet av kommunen, kantklipperen).

Mvh
John Eilert

Fra: Karlsen Alf Kristian [<mailto:Alf-Kristian.Karlsen@bkk.no>]

Sendt: 30. januar 2018 10:31

Til: John Eilert Solheim <jeisolhe@online.no>

Emne: SV: Rissundet Velforening: Veilys i øvre del av feltet.

Hei

Når det gjelder kart og informasjon over kabler har ikke jeg noe annen info enn det som er sendt tidligere.

Når det gjelder mail som ikke ble besvart beklager jeg at det ikke ble gjort.

Men, her er svar på de spørsmål jeg oppfatter ikke tidligere er besvart.

-
1. Hvordan pleier veilys og bli finansiert i dag? **Veieier står for finansiering, f.eks. kommune, veilag, sameie.**
 2. Hvem har ansvar for fundament og kabler som er skadet? **Skadeforvolder, hvis den er kjent må ta regningen, ellers er det eier av anlegget.**
 3. Har BKK noen tiskuddsordninger? **Nei, det er ikke noe tilskuddsordninger fra BKK.**
 4. Overslag over hva det vil koste å få montert lys. Hvis det er eksisterende kabler og fundamenter som kan brukes, ca. 12-15.000.- eks. mva/punkt.

Håper dette er svar på dine spørsmål.

Vennlig hilsen

Alf Kristian Karlsen
Prosjektleder

BKK Enotek AS | Postboks 7050, 5020 Bergen | T: +47 90827289 | www.bkk.no

Følg BKK på [Twitter](#) | [Facebook](#) | [Instagram](#) | [LinkedIn](#) | [YouTube](#)

Fra: John Eilert Solheim [<mailto:jeisolhe@online.no>]

Sendt: 29. januar 2018 22:11

Til: Karlsen Alf Kristian <Alf-Kristian.Karlsen@bkk.no>

Emne: Rissundet Velforening: Veilys i øvre del av feltet.

Hei

Hadde kontakt med dere i fjor på denne tiden.

Saken med lysmast som ble påkjørt og trengte å flyttes fikset dere fint, og takk for det.

Men så var det dette med å få flere veilys, det kom vi ikke videre med, sendte epost, fikk ikke svar. Hos oss kom annet som kom på listen over ting som skulle gjøres og derfor måtte det legges til sides, men nå er det tid for å friske opp igjen.

Så et kart i merket med BKK (gravetillatelse) i forbindelse med at Altibox legger fiber i byggefeltet. Det som jeg tror er strømkabler som går mellom fundamentene ser ut til å gå slik at en ikke trenger å koble opp så mange. Kartet dere sendte viser nok det som er koblet.

Vi ønsker fortsatt å få flere lys så om det er mulig, så skulle jeg gjerne hatt kartet som viser det som ligger der, men ikke er satt i drift.

Mvh

John Eilert Solheim

Leder Rissundet velforening

This e-mail and any attachments may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, delete this e-mail and destroy any copies. Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal.