



SID  
Nedre Ulsetskogen 49  
5119 ULSET

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 17/3262 - 18/5894

Saksbehandlar:  
Einar Rydland  
EIR@lindas.kommune.no

Dato:  
22.02.2018

## Gbnr 106/161 og 162 Utsetting av grensemerker

Den 22 Januar 2018 vart overnemde jobb utført. Grensepunkt som vart funnet var pkt 1 og 2 på vedlagt kart dette er X i fjell i felles grenselinje for Gnr 106 bnr 144 og Gnr 106 bnr 161. Deretter vart det satt ut nye grensemerker i pkt. 3-4-5 på vedlagt kart. Punkt 6 og 7 i felles grenselinje for Gnr 106 bnr 161 og 162 var ikkje muling å merka då desse punkt kom inn i nyoppsatt naust på Gnr 106 bnr 162. Deretter som de ser på vedlagt kart vart dei nye nausta innmålt samt ny oppsatt mur i forkant av nausta. Ei eventuell endring av grenselinja mellom Gnr 106 bnr 161 og 162 kan gjennomførast som grensejustering med ein kostnad på totalt kr. 13000,00, dette må då rekvirerast av begge partar.

Med helsing

Tommy Veland  
avdelingsleiar

Einar Rydland  
avdelingsingeniør

### Vedlegg:

Gnr 106 bnr 161 og 162 Kart over området  
Gnr 106 bnr 161 og 162 Rekvisisjon

### Mottakarar:

Erling Torstein Gjelsvik og Ruth  
Ørnholt  
SID

Lille Øvregate 20 5018  
B  
Nedre Ulsetskogen 5119  
49

BERGEN  
ULSET

### Post

postmottak@lindas.kommune.no  
Dokumentsenteret  
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

### Kontakt

www.lindas.kommune.no  
Telefon +47 56 37 50 00  
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311  
Org.nr. 935 084 733

