
Fra: Trond Sætre <tsaetre@gmail.com>
Sendt: onsdag 11. april 2018 18:40
Til: Postmottak Lindås; Statens vegvesen region vest
Emne: Problemrapport: 2 store hull

Til Lindås og Statens vegvesen region vest,

[Denne e-posten har blitt sendt til flere administrasjoner som dekker stedet for problemet, da den valgte kategorien er tilgjengelig for disse. Vær så snill å ignorere e-posten hvis dere ikke er korrekt administrasjon for å håndtere denne saken.]

En bruker av FiksGataMi har sendt inn følgende rapport om et lokalt problem som vi tror trenger deres oppmerksomhet.

For å se et kart med en mer presis plassering for dette problemet., eller for å bidra med en oppdatering om problemet, vennligst besøk følgende lenke:

<http://www.fiksgatami.no/report/50296>

Navn: Trond Sætre

E-post: tsaetre@gmail.com

Kategori: Hull i vei

Tema: 2 store hull

Detaljer: 2 store og dype hull i sørgående kjørefelt, riksvei 565 Radøyvegen. Hullene er store nok til at bilhjul faller godt nedi. Større sikkerhetsrisiko for motorsykler!

Breddegrad: 60.577693

Lengegrad: 5.219007

Følgende informasjon om nærmeste vei kan være unøyaktig eller irrelevant, hvis problemet er nær flere veier eller nær en vei uten navn registrert i OpenStreetmap.

Nærmeste navngitte vei til nålen plassert på kartet (automatisk generert ved hjelp av OpenStreetMap): Radøyvegen (565)

Veioperatør for denne navngitte veien (utledet fra veiens referansenummer og type) Statens vegvesen

Svar på denne e-posten går til brukeren som sendte inn problemet.

Vennlig hilsen,
FiksGataMi-gruppen

[Denne meldingen ble sendt inn via FiksGataMi, et prosjekt hos foreningen NUUG. Hvis det er en mer passende e-postadresse for meldinger om 'Hull i vei', vær så snill å gi oss beskjed ved å besøke <http://www.fiksgatami.no/contact>. Dette vil bidra til å forbedre tjenesten for lokalbefolkningen. Vi tar også gjerne imot andre tilbakemeldinger.]