
Fra: charles sommerseth <charlkokk@gmail.com>
Sendt: tirsdag 29. mai 2018 11:01
Til: Siril Therese Sylta; Anne Lise Molvik; Byggesak Lindås; Grethe Elin Mjelde
Kopi: Kristine Hunter Allport
Emne: Kloakkutslipp på 129-09 fra 129-06 og 33, akutt.
Vedlegg: IMG_1378.jpg; IMG_1369.jpg; IMG_1372.jpg; IMG_1373.jpg; IMG_1365.jpg; IMG_1377.jpg

Hei!

Jeg viser til tidligere henvendelser ang kloakkutslipp

I denne tørkeperiode har vi utbedret deler av slåtteeing på 129-09. Disse skal såes i for høsting av gras.

Da jeg rakte i går sør for busskur ved Rusomsorg Vest (ROV) og rett på nedsiden av kommuneveien, så jeg et mindre område som fremdeles var vått, og det i denne tørken.... jeg gikk bort til det våte område og trakk rett ned i den våte jorden nesten til knærne.

Da jeg gravde litt i bakken kom det til syne et 110 mm rør ca 10cm under bakken, se bilder. Etter å ha gravd sørover noen meter fant jeg en avslitt pølse som en eller annen gang har vært festet på røret.

Dette er det påståtte kloakkutslippet fra ROV som vi har ment i mange år har ødelagt bøen slik at en ikke kan kjøre med traktor for forhøsting.

Røret ligger kun 10 cm under bakken og vi har midlertidig satt på den gamle pølsen som lå flere meter fra det faste røret.

Som nevnt skal området sås i, og reoperasjon og drenering av området må skje raskt, før isåing.

I og med at det fremdeles er drift på ROV, måtte bruddet ordnes der og da slik at ikke overvannet fra septiken fortsatte å renne ut over oppå bøen - under overflaten har nok dette spredt seg over lengre tid og gjort betydelig større skadeomfang.

Deler av slåttemarken, og t-grøften må graves opp og dreneres. Som du ser på bildet er ikke dette en holdbar situasjon.

Vi krever umiddelbar stans i driften på ROV hva gjelder bruk av sanitær-anlegget til ovennevnte forhold er ryddet opp i.

Videre er forsikringselskapet opplyst om saken.

Med hilsener

Kristine Hunter Allport
Charles SommersethLilleskare