

Lindås kommune
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

Svar på registrert feil/mangel etter slamtømming – gbnr 16/15 Askeland Nordre.

Viser til brev med saksnummer 18/2736 – 18/31445, der NORVA 24 Birkeland har meldt fra om at slamavskilleren var full og rant over.

Vil først påpeke at vi får ingen varsel fra NORVA 24 Birkeland om når slamavskilleren skal tømmes, vi får heller ingen varsel om at tanken er tømt. Slik at siste gang tanken ble tømt, etter vår kjennskap, var 19.05.2014. Grunnen til at vi har kjennskap til denne tømming, er for da bestilte vi tømming direkte hos datid Jonny Birkeland Transport AS – *betalt faktura fig 1.*

Fig 1 betalt faktura for tomning slamavskiller

Jonny Birkeland
TRANSPORT

Sivlågvei 22 5960 DALSOYRA
Føretaksregistret NO 971 057 440 MVA
Telefon: 57781170. Telefax: 57781171

100402
Dyrkolbotn Håvard
Stranda 480
5993 ØSTEREIDET

Faktura 34556
Fakturanummer: 28.05.2014
Ordre nr.: 28411
Forfallsdato: 11.06.2014
Netto pr. 15 dager: 99235726
Deres ref.:
Vår ref.: per 16/15 Lindås
Merket:
Rekv.:

Produkt	Beskrivelse	Antall	Pris	Rabatt %	Beløp
11000	Ordre: 18/15 - Vår ID: 61507 Utsett: 18.05.2014 - per 16/15 Lindås. Ref: 99235726 Tømt septiktank, 0-4m3 utløst med rulle	1	3 032,00		3 032,00
	25 % mva av 3 032,00				758,00
	Ordresum				3 790,00

Det tjener sies å betale ved forfall. Ved for sen betaling beregnes 12,75% forsinkelsesrenter. Ved partitt beregnes etter kr 60,-.

Kvittering

Innskutt til konto: 37050392830 Beløp: 3 790,00

Etter søk betalingsinformasjon

GIRO Betalingsfrist: 11.06.2014

Faktura
Kundens.: 34556
100402

Underskrift ved utlevering

Betalt av: Dyrkolbotn Håvard
Stranda 480
5993 ØSTEREIDET

Betalt til: Jonny Birkeland Transport AS
Sivlågvei 22
5960 DALSOYRA

Betalt beløp: 3 790,00
Kvitterings
stempel

Konkordansnummer (KES): 000100402345563
Krone: 3 790 00
Giro: < 3 >
Til konto: 37050392830

Grunnen for at vi bestilte tømming selv i 2014 var fordi vi flyttet tilbake fra Svalbard desember 2012 og etter en stund begynte vi å lure på om når tømming av slamavskiller var gjort tidligere. Dette fordi vi så at «slamsugebil» som blir brukt drev å arbeidet i området. Vi sjekket da tanken og så det var på tide å tømme den.

At tanken var full 06.09.2018, ble vi ikke gjort oppmerksom på før vi mottok brev fra Lindås kommune den 16.10.2018. Vi kontrollerte tanken samme dag og fant at vann fremdeles kom opp fra slamavskilleren via lokk. (*Dette etter at NORVA 24 Birkeland AS hadde tømt den*). Årsaken var at avløp fra slamavskilleren var tett. Vi fikk åpnet avløpet og vannstand gikk da ned til rett nivå. Videre rettet vi opp forholdene i området. *Fig 2* er bilde tatt 16.10.2018 av området like før vi reparert årsak, dvs. slik så det ut etter at NORVA 24 Birkeland AS hadde tømt slamavskilleren. Merk at det står et plommetre ved slamavskiller, men vi går ut i fra at NORVA 24 Birkeland AS klarer å skille mellom nedfallsfrukt og slam. Vi vil også poengtere at om vi hadde fått melding fra NORVA 24 Birkeland AS når dem kom for å tømme slamavskiller, hadde vi hadde våre tilstede når tømning ble utført og forholdet hadde blitt reparert omgående.

Fig 2 bilde av området 16.10.2018 etter tømning NORVA 24.



20.10.2018 kontrollerte vi nivået i slamavskilleren og sjekket området. *fig. 3* er bilde tatt av området 20.10.2018.

Fig 3 bilde tatt 20.10.2018



I sum av disse forhold, kan ikke kapasiteten til slamavskilleren vurderes. Men for å få en klarhet i kapasiteten, vil vi bestille ekstra tømning om ca. 1 år. Dette kan vi gjerne dokumentere om ønskelig. Vil det da vise seg at slamavskiller har for liten kapasitet, vil det gjøres tiltak.

Slamavskiller er plassert på gbnr 16/20 med sandfiltergrøft. Området er drenert til bekk gbnr 17/1. Byggeår ukjent for oss, antatt 1970 årene.

Med hilsen

Heidi og Håvard Dyrkolbotn

