

---

**Fra:** Pål Presttun <paal.presttun@nobina.no>  
**Sendt:** 7. mars 2014 12:47  
**Til:** Rune Kilen  
**Kopi:** VO Knarvik; krijuvik@broadpark.no; Odd Erik Hovde  
**Emne:** Lindås senter  
**Vedlegg:** 20140307\_103540\_resized.jpg; 20140307\_103614\_resized.jpg;  
20140307\_103632\_resized.jpg

Hei Rune

Eg har lagt ved noen bilder fra busstoppet ved Lindås senter, nordgående.

Armeringsjernet står rett opp og ut fra fortauskanten på busstoppet, dette er til fare både for passasjerer og bildekk.

Kan du prøve å få satt noen ressurser inn på dette, i første omgang i alle fall for å kutte av jernet som stikker ut?

Det er nesten likt på andre siden av veien (sørgående) men her går armeringen mer langs med kanten og utgjør ikkje så stor fare.

Ellers ser eg at det ikkje har skjedd noe med oppmerking eller skilting ved Lindåshallen, er det noe på gang her eller?

*Mvh*

**PÅL PRETTUN**

Driftsleder/Teknisk

Direkt:+47 45 25 16 70

Mobil: +47 45 25 05 67

**Nobina Norge AS**

Hagellia 3

Postadress:5914, Isdalstø

[paal.presttun@nobina.no](mailto:paal.presttun@nobina.no)

