



TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILLER

Bedriftens navn:	Adresse:
Westland Hotel AS	Kvalen 30
Fettskillernummer:	Bedriftens kontaktperson:
	Runev

Tømmefrekvens:

OK Ikke OK Fettlag utgjør 15% av volum i tanken

Frityrfett:

Brukes ikke Leveres til Kastes

Driftsjournal ajourført: **Fylt opp med vann:**

Ja - levere ut ny Ja Nei Tømmeoperatøren Kunden

Rengjøring:

Fettutskilleren er rengjort Prøvetakingskum er rengjort

Undersøkt utløp / innløp Rengjort utløp / innløp

Prøvetaking:

Temperaturlogging Antall døgn

Vannprøve Vannprøve levert

Fra prøvetakingskum

Fra et annet sted enn prøvetakingskum

Eventuelle anmerkninger som må utbedres:

Tilstandsvurdering:

God Mindre god Dårlig (Spesifiser i anmerkning)

Tilkomst utskiller:

Hovedkammer

Ja Nei **Tilkomst for prøvetaking i utløp:**

Ja Nei

Inn / utløp **Tilkomst for prøvetaking i prøvetakingskum:**

Ja Nei Ja Nei

Anmerkning:

Tømmefirma

Norra 24 Birkeland

Dato	Signatur tømmeoperatør	Dato	Signatur bedrift
9/2-18	Dennis/Even	09.02.18	