



TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILLER

Bedriftens navn: NG Spar vest AS AVD Eurospar	Adresse: Lindåsvegen 145
Fettskallnummer:	Bedriftens kontaktperson: Connie

Tømmefrekvens:
 OK Ikke OK Fettlag utgjør 10% av volum i tanken

Frityrfett:
 Brukes ikke Leveres til Kastes

Driftsjournal ajourført: **Fylt opp med vann:**
 Ja - levere ut ny Ja Nei Tømmeoperatøren Kunden

Rengjøring:
 Fettutskilleren er rengjort Prøvetakingskum er rengjort
 Undersøkt utløp / innløp Rengjort utløp / innløp

Prøvetaking:
 Temperaturlogging Antall døgn
 Vannprøve Vannprøve levert
 Fra prøvetakingskum
 Fra et annet sted enn prøvetakingskum

Eventuelle anmerkninger som må utbedres:

Tilstandsvurdering:
 God Mindre god Dårlig (Spesifiser i anmerkning)

Tilkomst utskiller: **Tilkomst for prøvetaking i utløp:**
Hovedkammer
 Ja Nei Ja Nei

Inn / utløp **Tilkomst for prøvetaking i prøvetakingskum:**
 Ja Nei Ja Nei

Anmerkning:

Tømmefirma
 Norva 24 B. Hjeltnes

Dato 4/6-18	Signatur tømmeoperatør ES/DS	Dato 4/6-18	Signatur bedrift [Signature]
-----------------------	--	-----------------------	--