



TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILLER

Bedriftens navn: Spar Seimstrand	Adresse: Luvovvegen 88
Fettskallernummer:	Bedriftens kontaktperson: Rune Hindnes

Tømmefrekvens:
 OK Ikke OK Fettlag utgjør% av volum i tanken **5**

Frityrfett:
 Brukes ikke Leveres til Kastes

Driftsjournal ajourført: **Fylt opp med vann:**
 Ja - levere ut ny Ja Nei Tømmeoperatøren Kunden

Rengjøring:
 Fettutskilleren er rengjort Prøvetakingskum er rengjort
 Undersøkt utløp / innløp Rengjort utløp / innløp

Prøvetaking:
 Temperaturlogging Antall døgn
 Vannprøve Vannprøve levert
 Fra prøvetakingskum
 Fra et annet sted enn prøvetakingskum

Eventuelle anmerkninger som må utbedres:

Tilstandsvurdering:
 God Mindre god Dårlig (Spesifiser i anmerkning)

Tilkomst utskiller:
Hovedkammer
 Ja Nei

Tilkomst for prøvetaking i utløp:
 Ja Nei

Inn / utløp
 Ja Nei

Tilkomst for prøvetaking i prøvetakingskum:
 Ja Nei

Anmerkning:
teng logg sat ut 6/3-18

Tømmefirma
Norrå 24 Birkeland

Dato 6/3-18	Signatur tømmeoperatør Dennis Evren	Dato	Signatur bedrift
-----------------------	-----------------------------------------------	-------------	-----------------------------