

Lindås kommune
v/ Helge Inge Fosse
Kvernusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

Dato: 04.03.2019 **Saksnr: 187624**
PIN-kode: 4593

Forhåndsvarsel

Rapport utarbeidet etter kontroll utført den 04.03.2019.

Vedlagte rapport beskriver de feil og mangler som ble avdekket. Kontrollrapport angir også de forskriftsmessige krav som da ikke er oppfylt. Arbeid i fast installasjon skal utføres av registrert elektroentreprenør.

Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles du om at Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 04.03.2019. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting skal være utført.

Rettes de påviste feil og mangler innen 10.04.2019, vil saken bli avsluttet og vedtak vil ikke bli fattet.

Bekreftelse med tilfredsstillende dokumentasjon sendes til elsikkerhet@bkk.no eller postadresse BKK Elsikkerhet AS, postboks 7050, 5020 Bergen. Bekreftelse kan også oversendes fra utførende elektroentreprenør.

Du har rett til å uttale deg i sakens anledning, jf. forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med eventuelle kommentarer, er 10.04.2019.

Dersom du unnlater å benytte deg av retten til å uttale deg, vil DLE legge til grunn de opplysninger som står i kontrollrapporten i den videre saksbehandlingen. Du har rett til å gjøre deg kjent med sakens dokumenter, jf. Forvaltningsloven §§ 18 – 19.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7.

Ved spørsmål kan vi kontaktes på epost elsikkerhet@bkk.no eller telefon 55 12 95 00, mellom klokken 10:00 og klokken 14:00.

Med hilsen
BKK Elsikkerhet AS

Oddvar Hopland
Saksbehandler

Vedlegg: Kontrollrapport.

Dette brevet er godkjent elektronisk i BKK Elsikkerhet AS, og har derfor ingen signatur.

Postadresse: BKK Elsikkerhet AS Postboks 7050 5020 BERGEN	Besøksadresse: Kokstadvegen 37 BERGEN	Telefon: 55 12 95 00 Telefax: 55 12 70 01 E-post: elsikkerhet@bkk.no Web: www.bkk.no	Org.nr: 994 302 299
---	--	---	----------------------------

ANL_FHV

Lindås kommune
v/ Helge Inge Fosse
Kvernusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

Målepunktid. 27006048	Målernr. 6970631402129093	Sakstype Teknisk kontroll
--------------------------	------------------------------	------------------------------

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse
Hassan Idris Hamid
Bruvegen 78
5914 ISDALSTØ

RAPPORT
Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten.

Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur med underskrift fra utførende elektroentreprenør.

Rapport

Det ble ved kontroll den 04.03.2019 funnet følgende feil/mangler:

UTLEIELEILIGHET

Leietaker var til stede under tilsynet. Rapport sendes til eier Lindås kommune med kopi til leietaker.

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | Baderom | Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet. Jf. fel § 28

<i>Lysarmatur med stikkontakt er montert i hylle over speil. Hylle / lysarmatur er løsnet fra underlaget.</i> |
| 2 | Stue | Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet. Jf. fel § 28

<i>Dobbel innfelt stikkontakt uten jord (bak sofa, ved vindu) er løsnet fra veggboks (eldre veggboks der festering i veggboks er løsnet fra veggboksen). Stikkontakt må festes forsvarlig til underlaget.</i> |
| 3 | Kjøkken | Utstyr/anleggsdel var defekt. Jf. fel § 9

<i>Avtrekssvifte over platetopp har ulyd (lagerlyd el.l.). Feilen må utbedres.</i> |

RETTELSE ER UTFØRT AV:	Isolasjonsmotstand ved tilsyn: 38,1 MΩ	Isolasjonsmotstand etter utbedring: MΩ	Frist: se vedlagt brev
Dato Underskrift montør	Kontroll utført av: Oddvar Hopland		
Dato Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig	04.03.2019 Dato Underskrift	