

Avvik - Måling temperatur Fettutskiller WCM ref sak: 19/353 - 19/4247

Beskrivelse:

Meldt fra Lindås Kommune at ut fra oversendt dokument temperaturmåling i fettutskiller v/ WellConnection Mongstad varierer i temperatur med noen høye peaker.

Status:	Behandling
Avvik meldt:	Thu Mar 21 2019
Avvik meldt av:	Edvin Bauge - WellConnection Mongstad AS
Behandler:	Edvin Bauge - WellConnection Mongstad AS
Avdelingsleder:	Edvin Bauge - WellConnection Mongstad AS
Avvikstype:	Forbedringstiltak
Behandles innen:	Mon Apr 1 2019
Korrektivt tiltak utført:	
Avvikskost:	
Strakstiltak:	NA
Lokasjon:	WCM Adm
Feilkategori:	
Årsaksanalyse:	Temperaturmålinger utføres 3 ganger årlig av SAR avd. Mongstad. Det måles da med 2 temp. målere over 3 dg, men det har vært registrert noen ujevne målinger med peak over maksverdi 30gr. Ved gjennomgang av utførte målinger er sannsynlig årsak at målinger ikke har vært korrekt utført ved at måleutstyr feilplasseres i fettutskiller under måling. SAR som utfører måling har i stor grad brukt utenlandsk personell med mangelfull kompetanse på området.
Korrektivt tiltak:	For å sikre korrekt måling, både med kalibrert utstyr og fagmessig korrekt utført er det nå inngått avtale med rørlegger STENDAL VVS om måling av temperatur. STENDAL VVS anskaffer 2 stk. temperaturmålere og utfører årlig 3 målinger. Utstyr er satt i bestilling pr. 21.03.19 Første måling med det nye utstyret utføres så snart dette er på plass, og målerapport oversendes fortløpende til Lindås kommune.

Tilstrekkelig behandlet:	Nei
Konklusjon evaluering:	