

Kunde	Fra
11120 - Lindås kommune Fakturamottak Fakturamottak Kvernhusmyrane 41 5914 ISDALSTØ	Biovac Environmental Technology AS Farexvegen 19 2016 Frogner Org. nr.: 985660492 Avdeling: Miljøteknik Vest E-post: Service@biovac.no

Ordre/dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordrenr.: 11250034 Dato: 15. august 2019 Servicerepresent... Jørund Brakstad Kontrakt: 60823 - 697 BIOVAC FD 1...	Eikanger Skule v/Bauge Hordaland 5100 ISDALSTØ 1263 - Lindås kommune	56 37 50 00

Installasjonssted/utstyr
Navn: 60823 - FD 15 p.e. kl.1 til Lindås kommune

Generell informasjon			
Startdato: 13.09.2019 07:44	Prioritet: Normal	Ordrekategori: Ordinær Service Biovac	Kommunetilhørighet: 1263 - Lindås kommun
Ferdigdato: 13.09.2019 15:44	Ordrekategori: Ordinær Service Biovac	Kommunetilhørighet: 1263 - Lindås kommun	Anleggstype: 697 BIOVAC FD 15 pe
Fakturastatus: Ikke fakturert	Anleggstype: 697 BIOVAC FD 15 pe	Gårds og bruks num...213/6	
Fakturatype: Regning			
Pris:			

Utført av
Jørund Brakstad

Arbeidsbeskrivelse		
Dato	Beskrivelse	Produktgruppe
16.09.2019	Biovac anser seg ferdig med denne ordre	0

Materiell				
Varenr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Produktgruppe
99903232	Service Biovac FD 15 P.E. Klasse 1	1	Stk	0
99907231	Kjemikalier Biovac FD 15 P.E. Klasse 1	1	Stk	0

## 60823 - FD 15 p.e. kl.1 til Lindås kommune

3 - Begge						Hver 4 måneder
Beskrivelse	Status	Kommentar	Måleverdi	Enhet	Avvik	
Service utført	Ferdig					

**Ordinær service inneanlegg kl.1. - 60823 FD 15 p.e. kl.1 til Lindås kommune**

Beskrivelse	Verdi	Info
PH	Ferdig 7,5 PH	
Temp	Ferdig 14 °C	
PO4-P (mg/l)	Ferdig 0,26 mg/l	
Doseringsmengde pr. syklus	Ferdig 100 ml syklus	
AT=Andre tekniske problemer	Ja	Tett slamventil.
KD=Problemer med kjemikaliedosering	Nei	
FB=Brukerfeil	Nei	
KR=Service utført	Ja	
LU=Luktproblemer	Nei	
UB=Utløpsvann blakket	Nei	
FS=Problememer med flyteslam	Nei	
SF=Synlige partikler i utløpsvannet / slamflukt	Nei	
DT= Dårlig tilgjengelighet til anlegget	Nei	
HB1=Høy belastning (fra bolig)	Nei	
HB2=Høy belastning (overvann/drensvann)	Nei	
Er alle servicepunkter fulgt iht. serviceinstruks?	Ja	
Var kunden tilstede under service?	Ja	
Tilstand	2=Avvik. Rettet opp i løpet av servicebesøket	
Kommentarer/Hva er gjort ved eventuelt avvik		

13.09.2019



Jørund Brakstad