

---

**Fra:** Ketil Mikkelsen  
**Sendt:** torsdag 29. august 2019 15.27  
**Til:** 'Anette Kvalheim'  
**Emne:** SV: 19/23846 Svar - Asfaltering på Storneset og grensemerke

Hei Anette,

Eg ser problemet utifrå bileta. Dette er dessverre ei kjent problemstilling, då regnet hyppigare kjem i korte og intense periodar, og du uheldigvis bur på nedsida av vegen. Ein stad må vatnet gå, og dette følgjer naturleg vegen, før det finn vegar nedover i terrenget. Eg trur nok at litt av problemet forsvinn når vi får ordna kanten langs vegen, og får betre styring på vatnet mot kummen. Eg tar dette opp med asfaltentreprenøren. Du må mest truleg og gjere nokre eigne tiltak langs avkøyrsla di.

Vh  
Ketil Mikkelsen

---

**Fra:** Anette Kvalheim [<mailto:a.tk@online.no>]  
**Sendt:** torsdag 29. august 2019 11.34  
**Til:** Ketil Mikkelsen  
**Emne:** Re: 19/23846 Svar - Asfaltering på Storneset og grensemerke

Hei.  
Takk for svar.  
Den asfalteringen som ble gjort her på Storneset har resultert i at store mengder vann renner ned og ødelegger min vei og gårds plass ved kraftig regn. Vannet følger asfalten lang vei og renner ned hos meg. Har fått fikset på veien flere ganger etter asfaltering men med engang det regner litt kraftigere så blir den ødelagt. Igår 28/8 så var det like før at der rant inn i ventiler ved husveggen og inn i garasjen. Hadde vi ikke vært hjemme og gått ut for å få vannet til å renne en annen plass så hadde eg fått vann inn i huset. Hadde ca 8-10 cm med vann på gårds plassen. Asfalten har en helling som gjør at vannet renner ned her. Dette her kommer til å skje om og om igjen til noe blir gjort. Håper virkelig noe kan bli gjort før det blir enda verre. Legger ved bilder for å vise å beskrive.

Hilsen Anette Tvedt , Storneset 32A  
Den 12.08.2019 14:55, skrev Ketil Mikkelsen:

Sjå vedlegg