
Fra: Dagfinn Hvidsten <dagfinn.hvidsten@gmail.com>
Sendt: tirsdag 17. desember 2019 16:45
Til: Postmottak Lindås; Statens vegvesen region vest
Emne: Problemrapport: Hull i vegen, ca 10 cm i diameter og ganske djupt

Til Lindås og Statens vegvesen region vest,

[Denne e-posten har blitt sendt til flere administrasjoner som dekker stedet for problemet, da den valgte kategorien er tilgjengelig for disse. Vær så snill å ignorere e-posten hvis dere ikke er korrekt administrasjon for å håndtere denne saken.]

En bruker av FiksGataMi har sendt inn følgende rapport om et lokalt problem som vi tror trenger deres oppmerksomhet.

For å se et kart med en mer presis plassering for dette problemet., eller for å bidra med en oppdatering om problemet, vennligst besøk følgende lenke:

<http://www.fiksgatami.no/report/65016>

Navn: Dagfinn Hvidsten

E-post: dagfinn.hvidsten@gmail.com

Kategori: Hull i vei

Tema: Hull i vegen, ca 10 cm i diameter og ganske djupt

Detaljer: Stort hull i vegen.

Breddegrad: 60.579477

Lengegrad: 5.370876

Følgende informasjon om nærmeste vei kan være unøyaktig eller irrelevant, hvis problemet er nær flere veier eller nær en vei uten navn registrert i OpenStreetmap.

Nærmeste navngitte vei til nålen plassert på kartet (automatisk generert ved hjelp av OpenStreetMap): Leknesvegen (5452)

Svar på denne e-posten går til brukeren som sendte inn problemet.

Vennlig hilsen,
FiksGataMi-gruppen

[Denne meldingen ble sendt inn via FiksGataMi, et prosjekt hos foreningen NUUG. Hvis det er en mer passende e-postadresse for meldinger om 'Hull i vei', vær så snill å gi oss beskjed ved å besøke

<<http://www.fiksgatami.no/contact>>. Dette vil bidra til å forbedre tjenesten for lokalbefolkningen. Vi tar også gjerne imot andre tilbakemeldinger.]