

TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILLER

Kommune: # LINDAS



Bedriftens navn: ALVER HOTELL AS	Adresse: ALVERVEGEN 100
Fettutskillerennummer:	Kontaktperson ved bedriften: RUNAR HILLAND

Tømmefrekvens: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Forslag til tømmefrekvens	
Frityrfett: <input checked="" type="checkbox"/> Brukes ikke <input type="checkbox"/> Leveres til <input type="checkbox"/> Kastes	
Driftsjournal ajourført: <input checked="" type="checkbox"/>	Skrevet ny driftsjournal: <input type="checkbox"/>
Rengjøring: <input checked="" type="checkbox"/> Fettutskilleren er rengjort <input type="checkbox"/> anbefaler rens av utløp <input checked="" type="checkbox"/> Undersøkt utløp <input type="checkbox"/> Rengjort utløp	
Prøvetaking: <input type="checkbox"/> Fra prøvetakingskum <input type="checkbox"/> Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum Vannprøve levert	
Vann: <input type="checkbox"/> Mangler vann ved fettutskiller	Fylt opp med kaldt vann: <input checked="" type="checkbox"/> Tømmeoperatør <input type="checkbox"/> Kunden

Eventuelle anmerkninger som må utbedres:

Tømmefirma:

iBT

Dato: 10.10.14	Sign. tømmeoperatør: 	Dato: - - -	Sign. kunde: 
--------------------------	--	-----------------------	--