

---

**Fra:** Tore Andre Sines <toresines@gmail.com>  
**Sendt:** 15. april 2015 14:21  
**Til:** Atle Dingen; Arne Eikefet; Postmottak Lindås  
**Kopi:** Trollskogen barnehage; Roald Rossnes; smebye@hotmail.com  
**Emne:** Trafikksikringstiltak parallelt med brann/driftsstasjonen Ikenberget/Stølen

Til Lindås kommune

Først vil vi takke for et nytt og flott veianlegg ved Ikenberget/Stølen. De fleste tilbakemeldingene er veldig gode!

Etter en tids bruk ser imidlertid Ikenberget Vel og Trollskogen barnehage en stor utfordring med hastigheten til kjøretøyene på den nye vegen. Det kjøres veldig fort på strekket parallelt med bann/driftsstasjon, noe vi antar kommunen selv har merket. Det hender også at det blir testet biler på strekket. Vi er redd det kan skje en alvorlig ulykke med noen av barna i boligfeltet/barnehagen dersom det ikke gjøres noen trafikksikringstiltak straks for å redusere hastigheten. F.eks. går det veldig raskt fra en forelder glemmer porten inn til barnehagen til 3 åringen er midt i veien.

Vi vet ikke om det er planlagt trafikksikringstiltak/fartsdumper fra kommunens side, men vi mener det så raskt som mulig bør inn to-tre fartsdumper som merkes med hvit spray/maling (ala de nye som er kommet ved Seim skule). Gjerne en på hver side av flaten og ideelt sett en før innkjøringen til barnehagen i Nord. Vi har hørt at dette kan være til hinder for brannbil/utrykning men mulig det finnes løsninger for dette, vis ikke kan den plasseres på høyde med innkjøring til brann/driftsstasjonen.

Vi minner også om at det bør på plass god skilting inn til Stølen med f.eks. "kjør forsiktig - barn leker - barnehage" el.

Vi ser frem til at det blir gjort noen trafikksikringstiltak raskt for å forhindre en alvorlig ulykke.

Ta gjerne kontakt dersom dere lurar på rundt dette.

Mvh

Ikenberget Vel

Tore Andrè Sines

**Tlf: 91575450**

**Trollskogen Barnehage**

**Kai Olav Kvamme**

**Tlf: 99027273**