



NGIB  
Brannførebyggjande avdeling  
5914 ISDALSTØ

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 14/3989 - 15/23717

Saksbehandlar:  
Leni Dale  
Leni.Dale@lindas.kommune.no

Dato:  
26.06.2015

## Svar på tilsynsrapport Såta Bu- og servicesenter

Viser til tilsynsrapport av 05.05.2015 der vi vart gjort merksam på følgjande avvik ved tilsyn den 14.04.2015:

**Avvik 1:** Dokumentasjonen av bygget er ikkje tilfredstillande

**Avvik 2:** Krava til brannteknisk utforming og utstyr i bygget er ikkje oppfylt

**Avvik 3:** Rømmingsvegane er ikkje tilfredstillande

**Avvik 4:** Branninstruksane/planane er ikkje tilfredstillande

Avvikane er av bygningsmessig karakter, og rapporten vert vidaresendt til eigar for lukking av avvik.

Med helsing

Oddveig Husebø  
Brannvernleiar Såta bu- og servicesenter

Simon Grandahl  
Ass. einingsleiar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

### Kopi til:

Eigedomsavdelinga  
Verneombod Kjersti Skurtveit

Lindås kommune  
Såta bu- og  
servicesenter



**Mottakarar:**  
NGIB

Brannførebyggjan 5914  
de avdeling

ISDALSTØ