

TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILLER

Kommune: LINDÅS

Bedriftens navn: Ostereidet Kro	Adresse: Eidavegen 532
Fettutskillerennummer:	Kontaktperson ved bedriften: Hopsdal

Tømmefrekvens: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Forslag til tømmefrekvens	
Frityrfett: <input type="checkbox"/> Brukes ikke <input type="checkbox"/> Leveres til <input type="checkbox"/> Kastes	
Driftsjournal ajourført: <input checked="" type="checkbox"/>	Skrevet ny driftsjournal: <input type="checkbox"/>
Rengjøring: <input checked="" type="checkbox"/> Fettutskilleren er rengjort <input type="checkbox"/> Anbefaler rens av utløp <input checked="" type="checkbox"/> Undersøkt utløp <input checked="" type="checkbox"/> Rengjort utløp	
Prøvetaking: <input type="checkbox"/> Fra prøvetakingskum <input type="checkbox"/> Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum Vannprøve levert	
Vann: <input type="checkbox"/> Mangler vann ved fettutskiller	Fylt opp med kaldt vann: <input type="checkbox"/> Tømmeoperatør <input checked="" type="checkbox"/> Kunden

Eventuelle anmerkninger som må utbedres:

0,5 m³

NB! Det blir kun 5 tømminger pga feil (misforståelse) Vi tar temperaturlogging neste tømming.

Tømmefirma:			
Dato: 20/8-2015	Sign. tømmeoperatør: Ruben Olsen	Dato:	Sign. kunde:

4778 Unigrafisk