

---

**Fra:** Rune Hindenes <rune@seimstrand.no>  
**Sendt:** 15. september 2015 07:54  
**Til:** Linda Hammersvik Folkestad  
**Emne:** Fettutskiller

Hei

Vi er bedt om å sende tilbakemelding på framdrift med å skifte ut fettutskiller.

Vi har kontakta rørlegger som så snart dei kan vil setje igang arbeidet med dette. Når det gjeld konklusjonen om at vår fettutskiller er for liten, så er vi litt overraska, då denne vart kjøpt etter vurderingar gjort av Lindås Kommune, men vi skal få dette vurdert.

Det som kan seiast er at ved tømning, fant dei som tømte den ein knekk på eit rør som fører inn til fettutskillaren, noko som kan vere forklaringa på kvifor ting ikkje har fungert som det skal.

Uansett vil alt dette verte vurdert av rørleggaren, både utforming av anlegget og storleiken på fettutskillaren.

Vi kjem tilbake så snart vi har fått rørleggaren si vurdering.

--

Med vennlig hilsen

Rune Hindenes  
Dagleg Leiar  
Seimstrand AS  
Tlf: 56357917  
[www.seimstrand.no](http://www.seimstrand.no)